

Queue Number 2888024

Transaction Date 20 Oct 2026, 14:40:53

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
14809389 (CC10013) (CC10025)

Vehicle Details

Chassis Number	5N1AN0N69C*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Xterra
Model Year	2012
Color	White
Mileage	182756 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE & REAR LEFT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED , FRONT LEFT SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , PORTION GETTING RUSTY , PAINT PORTION DAMAGED	الصبغ
01.C Doors	LEFT SIDE BOTH REPAINTED PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR BODY MOUNT RUBER DRY CRACK	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN , REAR PORTION DAMAGED	دعامية
01.G Windshield	FRONT SPOT CRACK	زجاج
01.H Bonnet	REPAINTED REFITTED	غطاء المحرك
01.I Door Handle & Lock	FRONT LEFT SIDE INNER HANDLE COVER MISSING	مقابض الأبواب والأقفال
01.J Fuel Tank	SIGN OF LEAK	خزان الوقود
01.K Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.L Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS FRAME DIRTY RUSTY / TOWING HOOK BEND	الشاسية
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	MOUNT RUBBER DRY CRACK	كرسي
------------	------------------------	------

Condition	Remarks	الحالة
03.B Engine Visual Condition	MUDDY DIRTY PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
04 Transmission Condition		الجير
04.A Gear Box Visual Condition	MINOR JERKING , DIRTY , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
07.B Leaf Spring	MISALIGN , BUSHES DRY CRACK	ازرع عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
07.C Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	
07.D Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	
08 Steering Condition		المقود
08.A Steering Oil	MINOR OIL LEAK	زيت المقود
08.B Steering Boot	BOOT WORN OUT	ربلة المقود
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER WORN OUT / INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
09.B AC Condition	OK	المكيف
09.C Roof Light	NOT WORKING	أنارة السقف
09.D Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
09.E Steering Wheel and control buttons	EXTRA COVER WORN OUT , HORN NOT WORKING	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on
wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر
wecare@carscheck.ae