



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	18 Jan 2023, 16:54:04
Transaction Number	40794340 (CC10010)	Queue Number	657716



Chassis Number	4T1BG22K5YU703673
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Toyota
Model	Camry
Model Year	2000
Color	Grey
Mileage	306687 Miles
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	Imported

DEFECT	REMARKS	
01 Engine Condition		
المحرك		
01.A Visual Engine Condition	REFITTED OIL LEAK . MISFIRING . OVER HEAT , MIXED WITH COOLANT.	حالة المحرك النظري
01.B Mount	CRACKED.	كرسي
01.C Smoke	WHITE SMOKE.	دخان
02 Transmission Condition		
الجير		
02.A Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
02.B Visual Gear Box Condition	REFITTED OIL LEAK ,JERKING.	حالة الجير النظري
03 Interior Condition		
الحاله الداخليه		
03.A Roof Ceiling	LOOSE	بطانه السقف
03.B Dash Board	PORTION BULGED.	لوحة القيادة
03.C Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
03.D AC Condition	LOW COOLING.	المكيف
03.E Power Window Switch	LOOSE LEFT SIDE FRONT NOT WORKING.	مفتاح النافذه
04 Body		
جسم المركبة		

DEFECT	REMARKS	
04.A Rusty	UNDER BODY ,SUSPENSION PARTS GETING RUSTY .	صدأ
04.B Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
04.C Paint	BODY PORTION REPAIRED REPAINTED ,DENT SCRASTCHES . PORTION FADED.	الصبغ
04.D Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
04.E Other	FRONT BUMPER FRAME ,FENDER FRAME ,BULKHEAD ,RADIATOR SUPPORT REPAIRED. BACK PANEL ,QUARTERV PANEL ,COMPARTMENT FLOOR REPAIRED.	اخرى
04.F Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
04.G Door Handle &Lock	REAR RIGHT SIDE DOOR NOT OPEN .	مقابض الأبواب والأقفال
05 Suspension System		ممتص الصدمات
05.A Arms	LOWERV ARM BUSHES CONTROL ARM BUSHES CUT .	ازرع
05.B Shock Absorber	LEAK WEAK.	ممتص الصدمات
05.C Ball Joint	BOOT CUT .	مفصل كروي
06 Chassis Condition		الشاسيه
06.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE CHASSIS REPAIRED.	الشاسيه
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED.	الاضاءة الرئيسية
08 Tires and Rims Condition		الاطارات
08.A Rear Tyre	BOTH SIDE EXPIRED ,CRACKED ,WORN OUT .	الاطار الخلفي
08.B Front Tyre	BOTH SIDE EXPIRED ,CRACKED ,WORN OUT .	الاطار الامامي
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Oil	OIL LEAK .	زيت المقود
09.B Steering Boot	BOOT CUT .	ربلة المقود
09.C Axle	BOOT CUT .	اكسلات
10 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
10.A Radiator Condition	COOLANT LEAKING .MIXED WITH ENGINE OIL	حالة المبرد

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.



- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.