

Queue Number 2840875

Transaction Date 06 Oct 2026, 13:43:48

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
28576865 (CC10010) (CC10010)

Vehicle Details

Chassis Number 1ZVHT82H06*****
 Specification Imported
 Make Ford
 Model Mustang
 Model Year 2006
 Color Black
 Mileage 135249 Miles
 Fuel Type Petrol
 Transmission Type
 No. Of Cylinders 8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR CHASSIS COMPLETE COVERED COVER PORTION CUT ,CHECKED ONLY VISIBLE AREA ,	الارضية
01.D Bumper	BUMPER MISALIGN ,SCRATCHES ,PORTION DAMAGED.	دعامية
01.E Windshield	FRONT CHANGED.	زجاج
01.F Bonnet	MODIFIED GRILL MISSING REFITTED .	غطاء المحرك
01.G Trunk	SPOILER MISSING.	صندوق
01.H Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD ,FENDER FRAME REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT CHASSIS REPAIRED,DENT GETTING RUSTY.	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN CHECKED ONLY STICKER.	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	BUSHES CRACKED .	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY,ALL MAJOR PARTS MISSING ,	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	DIRTY LOOSE PORTION CUT .	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021 EXPIRED CRACKED WORN OUT .	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022 EXPIRED CRACKED WORN OUT .	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	DENTS SCRATCHES .	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK,PORION CRACKED.	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	PARS RUSTY.	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CUT .	ازرع
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
10.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
11 Interior Condition		الحالة الداخلية
11.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY,SIGN OF FLOODED.	اخرى
11.B Mirror	LOOSE FADED.	المرايا
11.C AC Condition	NOT CHECKED .	المكيف
11.D Floor Matting	CENTER CONSOLE ASSEMBLY DAMAGED COVER MISSING.	فرش الأرضيه
11.E Dash Board	DAMAGED.	لوحة القيادة
11.F Roof Ceiling	PORTION LOOSE.	بطانه السقف
11.G Odometer reading	NOT CHECKED .	قراءة عداد المسافات
11.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.I Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT.	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها

condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae