

Queue Number

2215152

Transaction Date

21 Feb 2026, 13:50:26

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

15814377 (CC10018) (CC10018)



Vehicle Details

Chassis Number	JN6BE6BS8F*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Urvan
Model Year	2015
Color	White
Mileage	677716 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY FULLY STICKER EXCEPT ROOF, PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENTS & SCRATCHES, PORTION FADED, PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Bumper	MISALIGN, PORTION DAMAGED	دعامية
01.D Fuel Tank	DENT	خزان الوقود
01.E Sign of front accident	BUMPER FRAME BEND	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.F Sign of back accident	BACK PANEL BEND	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT LEFT SIDE CHASSIS END BRACKET BEND, CROSS MEMBER RUSTY/ BULGED	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Smoke	WHITE	دخان
03.B Engine Visual Condition	ABNORMAL NOISY, OIL WET, PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	EXTRA COVER DAMAGED	حالة المقاعد
---------------------	---------------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	OIL WET, PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	------------------------------	----------------------

Condition	Remarks	الحالة
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022, DRY CRACKED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022, DRY CRACKED	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
08.B Leaf Spring	BUSH CRACKED	مفصل كروي عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
08.C Ball Joint	BOOT CUT	
08.D Stabilizer Bar And Link Rod	BUSH CRACKED	
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Oil	LEAK	زيت المقود
09.B Steering Boot	CUT	ربلة المقود
09.C Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
10.B AC Condition	LOW COOLING	المكيف
10.C Floor Matting	PORTION DAMAGED	فرش الأرضية
10.D Door Panel	WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.F Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر

