

Queue Number 2877750

Transaction Date 19 Oct 2026, 13:41:49

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
94238888 (CC10010) (CC10010)

Vehicle Details

Chassis Number	1GNFK33J49*****
Specification	GCC Specification
Make	Chevrolet
Model	Tahoe
Model Year	2009
Color	Black
Mileage	N/A Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT .	الارضية
01.D Bumper	BUMPER MISALIGN ,SCRATCHES ,PORTION DAMAGED.	دعامية
01.E Trunk	NOT OPEN ,	صندوق
01.F Door Handle &Lock	RIGHT SIDE OUTER HANDLE MISSING	مقابض الأبواب والأقفال
01.G Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD ,FENDER FRAME REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS FRAME COMPLETE RUSTY MUDDY PORTION DENT .	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN PUNCHING AREA RUSTY NOT VISIBLE /.	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	BUSHES CRACKED .	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	DIRTY LOOSE PORTION CUT .	حالة المقاعد
---------------------	---------------------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE EXPIRED CRACKED WORN OUT	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE EXPIRED CRACKED WORN OUT	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	DENTS SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	DAMAGED	الضوء الخلفي
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	PARTS RUSTY.	دسك وطنايبر الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK WEAK .	ممتص الصدمات
09.B Arms	LOWER ARM BUSHES CRACK	ازرع
09.C Stabilizer Bar And Link Rod	BUSHES CUT .	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
10.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
11 Interior Condition		الحالة الداخلية
11.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY,SIGN OF FLOODED.	اخرى
11.B Mirror	LOOSE FADED.	المرآيا
11.C AC Condition	NOT CHECKED .	المكيف
11.D Dash Board	PORTION DAMAGE LOOSE	لوحة القيادة
11.E Roof Ceiling	PORTION LOOSE.	بطانة السقف
11.F Sun Visor	LOOSE.	حاجب الشمس
11.G Odometer reading	NOT CHECKED .	قراءة عداد المسافات
11.H Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE. REAR LEFT SIDE REMOVED .	لوحة بطانة الباب
11.I Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.J Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات
12 Battery Condition		حالة البطارية
12.A Battery Condition	MISSING	حالة البطارية



Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae