



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>19 May 2023, 12:36:12</b>
Transaction Number	<b>54125671 (CC10008)</b>	Queue Number	<b>721520</b>



Chassis Number	<b>6T1BE42K18X499975</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Toyota</b>
Model	<b>Camry</b>
Model Year	<b>2008</b>
Color	<b>Silver</b>
Mileage	<b>435158 Km</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>4</b>
Specification	<b>GCC Specification</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Interior Condition</b>		<b>الحاله الداخليه</b>
01.A AC Condition	NOT WORKING & GRILL PORTION DAMAGED	المكيف
01.B Steering Wheel and control buttons	WORN OUT&HORN NOT WORKING	عجلة القيادة وازرار التحكم
01.C Roof Light	FRONT LIGHT & CONSOLE BOX DAMAGED MISSING	أنارة السقف
01.D Power Window Switch	FRONT RIGHT SIDE NOT WORKING FROM MAIN SWITCH	مفتاح النافذه
01.E Roof Ceiling	PORTION LOOSE&FRONT RIGHT SIDE GRIP HANDLE MISSING	بطانه السقف
01.F Dash Board	PORTION DAMAGED	لوحة القيادة
01.G Other	INNER PILLAR COVER LOOSE	اخرى
01.H Door Panel	PORTION DAMAGED	لوحة بطانة الباب
<b>02 Suspension System</b>		<b>ممتص الصدمات</b>
02.A Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع
02.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
<b>03 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
03.A Bumper	PORTION DAMAGED& FRONT GRILL MISSING & BUMPER FRAME BEND	دعامية
03.B Floor	PORTION DENT & RADIATOR LOWER SUPPORT BEND	الارضية

DEFECT	REMARKS	
03.C Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
03.D Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES	الصبغ
03.E Door Handle &Lock	FRONT LEFT SIDE OUTER LOCK COVER MISSING	مقابض الأبواب والأقفال
<b>04 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
04.A Warning Light	WARNING LIGHT ON IN DISPLAY	ضوء تحذير
04.B Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
04.C Fog light	LEFT SIDE COVER MISSING	كشاف الضباب
<b>05 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020 CRACKED	الاطار الامامي
05.B Spare Tire &Tools	MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
05.C Rear Tyre	BOTH SIDE 2020 CRACKED	الاطار الخلفي
<b>06 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
06.A Visual Gear Box Condition	OIL LEAK,REFITTED	حالة الجير النظرى
06.B Gear Box Mount	MOUNT BUSHES CRACKED	كرسي الجير
06.C Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
<b>07 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
07.A Mount	MOUNT BUSHES CRACKED	كرسي
07.B Visual Engine Condition	OIL LEAK,REFITTED	حالة المحرك النظرى
<b>08 Steering Condition</b>		<b>المقود</b>
08.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادت
08.B Steering Oil	OIL LEAK	زيت المقود
<b>09 Chassis Condition</b>		<b>الشاسي</b>
09.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه
<b>10 Battery Condition</b>		<b>حالة البطارية</b>
10.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية



- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.