



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	30 Aug 2022, 13:01:33
Transaction Number	44901707 (CC10008)	Queue Number	312309



Chassis Number	SALLSAA549A205129
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Range Rover
Model	Sport
Model Year	2009
Color	Blue
Mileage	97409 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	8
Specification	USA Imported

DEFECT	REMARKS	
01 Interior Condition		الحاله الداخليه
01.A Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
01.B Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
01.C AC Condition	OK	المكيف
01.D Dash Board	DAMAGED	لوحة القيادة
01.E Roof Light	NOT WORKING PROPERLY	أنارة السقف
02 Seats Condition		المقاعد
02.A Seat Condition	PORTION DAMAGED,HAND REST WORN OUT	حالة المقاعد
03 Tires and Rims Condition		الاطارات
03.A Rims Condition	RIMS HAVE DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
03.B Front Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الامامي
03.C Rear Tyre	BOTH SIDE 2020/2021	الاطار الخلفي
04 Engine Condition		المحرك
04.A Visual Engine Condition	OIL LEAK REFITTED, SHAKING	حالة المحرك النظري
04.B Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي
04.C Other	ENGINE OVERHEAT	اخرى

DEFECT	REMARKS	
05 Transmission Condition		الجير
05.A Visual Gear Box Condition	OIL LEAK REFITTED	حالة الجير النظري
05.B Gear Box Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي الجير
05.C Propeller Shaft	REFITTED	ناقل الحركة
05.D Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
05.E DIFFERENTIAL	REFITTED	الدفرنشيل
06 Chassis Condition		الشاصي
06.A Chassis Number	MANUFACTUR STICKER MISSING	رقم القاعدة
06.B Chassis	CHASSIS FRAME THICK RUST PROOFED PORTION RUSTY. VISIBLE AREA OK	الشاسيه
07 Lights		الاضاءة
07.A Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Body		جسم المركبة
08.A Doors	PORTION REPAIRED,REPAINTED	أبواب
08.B Fenders	FRONT LEFT SIDE REPAINTED & RIGHT SIDE BOTH REPAIRED,REPAINTED	مدكار
08.C Trunk	PORTION REPAIRED,REPAINTED	صندوق
08.D Paint	BODY PORTION REPAIRED,REPAINTED , MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Other	STABLIZER LINK BOOT CUT	اخري
09.B Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع
09.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Oil	OIL LEAK	زيت المقود
10.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
10.C Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
10.D Axel	BOOT CUT	اكسلات

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

