



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **15 May 2023, 16:50:40**
 Transaction Number **35336087 (CC10010)** Queue Number **716178**



Chassis Number **JMYSRCS1A8U737674**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **Mitsubishi**
 Model **Lancer**
 Model Year **2008**
 Color **--**
 Mileage **001 Km**
 Fuel Type **Petrol**
 No. Of Cylinders **4**
 Specification **GCC Specification**

DEFECT	REMARKS	
01 Engine Condition		المحرك
01.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,KEY MISSING ,REFITTED .OIL LEAK.	حالة المحرك النظري
02 Body		جسم المركبة
02.A Other	FRONT BUMPER FRAME ,BULKHEAD & REAR BUMPER FRAME ,BACK PANEL ,QUARTER PANEL COMPARTMENT REPAIRED.	اخرى
02.B Trunk	ALWAYS OPEN , LOCK NOT WORKING.	صندوق
02.C Paint	BODY PORTION REPAIRED ,PORTION REPAINTED ,DENTS SCRATCHES ,PORTION FADED ,PORTION RUSTY	الصبغ
02.D Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02.E Vehicle Color	WHITE.	لون المركبة
02.F Rusty	UNDER BODY ,SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
02.G Floor	PORTION DENT .	الارضية
02.H Bumper	MISALIGN ,PORTION DAMAGE.	دعامية
02.I Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
03 Tires and Rims Condition		الاطارات
03.A Front Tyre	EXPIRED ,DAMAGE.	الاطار الامامي

DEFECT	REMARKS	
03.B Rear Tyre	EXPIRED ,DAMAGE.	الاطار الخلفي
04 Interior Condition		الحالة الداخلية
04.A AC Condition	NOT CHECKED .	المكيف
04.B Odometer reading	NOT CHECKED .	قراءة عداد المسافات
04.C Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
04.D Dash Board	PORTION MELTED .	لوحة القيادة
04.E Door Panel	PORTION LOOSE.	لوحة بطانة الباب
05 Transmission Condition		الجير
05.A Road Test	NOT CHECKED.	فحص علي الطريق
05.B Visual Gear Box Condition	NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK.	حالة الجير النظري
05.C Gear Box Mount	CUT.	كرسي الجير
06 Steering Condition		المقود
06.A Steering Boot	CUT.	ربلة المقود
06.B Axle	BOOT CUT .	اكسلات
06.C Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED ,ALL LIGHTS NOT CHECKED .	الاضاءة الرئيسية
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED .	ازرع
08.B Shock Absorber	LEAK ,WEAK .	ممتص الصدمات
09 Chassis Condition		الشاسي
09.A Chassis	REAR BOTH SIDE CHASSIS EXTENSION REPAIRED,DENT, FRONT RIGHT SIDE CHASSIS DENT,GETTING RUSTY.	الشاسية

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.