



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	13 Jan 2022, 18:07:56
Transaction Number	37734029 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	MMBJNKA50AD018142
Engine Number	
Vehicle Class	Heavy
Manufacturer	Mitsubishi
Model	
Model Year	2010
Color	White
Mileage	331517 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Bumper	REPAINTED	دعامية
01.B Other	MITSUBISHI L200	اخرى
01.C Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES,PORTION RUSTY	الصبغ
01.D Doors	RIGHT SIDE BOTH DOOR REPAINTED,PORTION REPAIRED	أبواب
01.E Fenders	FRONT BOTH SIDE FENDER & REAR CARRIER BOX REPAINTED,PORTION REPAIRED	مدكار
01.F Floor	RUSTY HOLE	الارضية
01.G Rusty	UNDER BODY PARTS, SUSPENSION , CHASSIS GETTING RUSTY	صدأ
02 Lights		الاضاءة
02.A Warning Light	WARNING LIGHT ON IN DISPLAY	ضوء تحذير
02.B Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
02.C Tail Light	FRONT LEFT SIDE PARK LIGHT NOT WORKING	الانارة
03 Seats Condition		المقاعد
03.A Seat Belt	FRONT RIGHT SIDE NOT WORKING	حزام الأمان
03.B Seat Condition	SEAT DAMAGED	حالة المقاعد

DEFECT	REMARKS	
04 Engine Condition		المحرك
04.A Engine Condition	RPM HIGH & ABNORMAL NOISY, OPEN, REFITTED	حالة المحرك
05 Wipers and Arms		المساحات
05.A Other	WATER TANK CAP MISSING	اخرى
05.B Wiper Arm & Blade	WORN OUT	ازرع المساحات والشفرات
06 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
06.A Coolant tank	CAP MISSING	خزان التبريد
07 Interior Condition		الحالة الداخليه
07.A AC Condition	NOT WORKING & COMPRESSOR BELT MISSING & VANT GRILL DAMAGED	المكيف
07.B Steering Wheel and control buttons	BADLY WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
07.C Mirror	CENTER MIRROR LOOSE	المرايا
08 Steering Condition		المقود
08.A Steering Oil	OIL LEAK	زيت المقود
08.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09.B Arms	FRONT LOWER ARM & UPPER ARM BUSHES WORN OUT	ازرع
09.C Leaf Spring	BUSHES CRACKED	
10 Transmission Condition		الجير
10.A DIFFERENTIAL	REAR DIFFERENTIAL OIL LEAK	الدفرنشيل
10.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
10.C Gear Box	MINOR OIL LEAK, OPEN, REFITTED	الجير
11 Tires and Rims Condition		الاطارات
11.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الامامي
11.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019 MINOR CRACKED	الاطار الخلفي
11.C Rims Condition	RIMS HAVE MINOR SCRATCHES	حالة الجنوط
12 Exhaust System		نظام العادم
12.A Other	EXHAUST RUSTY & HEAT SHIELD RUSTY	اخرى
13 Chassis Condition		الشاصي
13.A Chassis	OK	الشاسيه
13.B Chassis Number	CHASSIS NUMBER RUSTY	رقم القاعدة

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من



only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.