



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **08 Aug 2022, 13:07:54**
 Transaction Number **28633375 (CC10006)** Queue Number **312309**



Chassis Number **JHMFD1622AS400949**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **Honda**
 Model **Civic**
 Model Year **2010**
 Color **Grey**
 Mileage **341052 Km**
 Fuel Type **Petrol**
 No. Of Cylinders **4**
 Specification **GCC Specification**

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	REAR BOTH SIDE PORTION REPAIRED,REPAINTED & FRONT RIGHT SIDE REPAINTED	مدكار
01.B Doors	FRONT RIGHT SIDE PORTIO REPAIRED,REPAINTED & REAR RIGHT SIDE REPAINTED	أبواب
01.C Bonnet	REPAINTED	غطاء المحرك
01.D Trunk	PORTION REPAIRED,REPAINTED	صندوق
01.E Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.F Roof	PORTION REPAIRED,REPAINTED	السقف
01.G Paint	BODY PORTION REPAIRED , REPAINTED & MINOR DENT ,SCRATCHES,PORTION FADED	الصبغ
01.H Bumper	MISALIGN	دعامية
01.I Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.J Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
01.K Floor	UNDER FLOOR TOO MUDDY & OILY CHECKED VISIBLE AREA ONLY	الارضية
02 Interior Condition		الحاله الداخليه
02.A AC Condition	NOT COOLING	المكيف
02.B Other	GEAR SHIFTING LEVER KNOB,DAMAGED & CENTER	اخرى

DEFECT	REMARKS	
	CONSOLE BOX LOCK DAMAGED	
02.C Steering Wheel and control buttons	HORN NOT WORKING	عجلة القيادة وازرار التحكم
03 Seats Condition		المقاعد
03.A Seat Condition	SEATS HAVE EXTRA COVER & COVER PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
04 Brake Condition		الفرامل
04.A Hand Brake	LEVER COVER LOOSE	فرامل اليد
05 Engine Condition		المحرك
05.A Mount	MOUNT RUBBER CUT	كرسي
05.B Smoke	BLACK SMOKE	دخان
05.C Visual Engine Condition	OIL LEAK & REFITTED	حالة المحرك النظري
05.D Other	SECURITY HORN ON	اخرى
06 Chassis Condition		الشاسي
06.A Chassis	TOTALY MUDDY , OILY & REAR RIGHT SIDE PORTION DENT	الشاسيه
07 Lights		الاضاءة
07.A Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
07.B Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
08 Tires and Rims Condition		الاطارات
08.A Front Tyre	BOTH SIDE 2017/2018 CRACKED & EXPIRED	الاطار الامامي
08.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2017/2018 CRACKED & EXPIRED	الاطار الخلفي
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع
09.B Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
09.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09.D Other	STABILIZER LINK BOOT CUT	اخرى
10 Transmission Condition		الجير
10.A Visual Gear Box Condition	OIL LEAK & REFITTED	حالة الجير النظري
10.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
10.C Gear Box Mount	MOUNT RUBBER CUT	كرسي الجير
11 Steering Condition		المقود
11.A Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
11.B Axle	FRONT AXLE BOOT CUT	اكسلات
11.C Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الروداد

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من



only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.