

Queue Number	2865352	Transaction Date	13 Oct 2026, 13:39:55
Site Name	840 - Emirates Auctions	Transaction Number	21786982 (CC10006) (CC10006)




Vehicle Details

Chassis Number	6T1BE42K9B*****
Specification	GCC Specification
Make	Toyota
Model	Camry
Model Year	2011
Color	White
Mileage	623212 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body	جسم المركبة	
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT, PORTION RUSTY, MUDDY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN, PORTION DAMAGED	دعامية
01.E Bonnet	SHOCK WEAK	غطاء المحرك
01.F Pillars	LEFT SIDE DOOR PILLAR, ROCKER PANEL, WHEEL ARCH REPAIRED	القوائم
01.G Other	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD ,FENDER FRAME REPAIRED.	اخرى
01.H Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	FRONT LEFT SIDE OUTER SKIRT REPAIRED	الشاسيه

03 Engine Condition			المحرك
03.A Mount		BUSHES CUT	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY		الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد

05 Transmission Condition	الجير
---------------------------	-------

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظرية للجير
05.B Gear Box Mount	BUSHES CUT	كرسي الجير
05.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020 EXPIRED, CRACKED, RIGHT SIDE DAMAGED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACKED, RIGHT SIDE DAMAGED	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
08.B Arms	BUSHES CUT	ازرع
08.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
09.B Steering Box	LEAK	جهاز المقود
09.C Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
09.D Axle	BOOT CUT	اكسلات
10 Interior Condition		الحالة الداخليه
10.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY,SIGN OF FLOODED.	اخرى
10.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
10.C Dash Board	PORTION DAMAGED	لوحة القيادة
10.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.E Gear Shifting Lever	WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on
wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر
wecare@carscheck.ae