

Queue Number	2823223	Transaction Date	01 Oct 2026, 16:36:56
Site Name	840 - Emirates Auctions	Transaction Number	77764076 (CC10013) (CC10025)



Vehicle Details

Chassis Number	RKLBC42E0B*****
Specification	GCC Specification
Make	Toyota
Model	Corolla
Model Year	2011
Color	Gold
Mileage	457240 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FOOR COMPLETELY RUST PROOFED DENT MUDDY	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN , REAR PORTION DAMAGED	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.G Pillars	LEFT SIDE ROCKER PANEL COVER MISSING	القوائم
01.H Trunk	REFITTED	صندوق
01.I Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD , ASSEMBELY REFITTED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.J Sign of back accident	BACK PANEL QUARTER PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف
01.K Vehicle Color	GLODEN / BLACK	لون المركبة

02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	REAR LEFT SIDE CHASSIS EXTENSION RUSTY COMPARTMENT AREA HOLE	الشاسيه

03 Engine Condition	المحرك	
03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK , REFITTED , PARTS GETTING RUSTY , ABNORMAL NOISY	الحالة النظرية للمحرك

04 Transmission Condition	الجير
---------------------------	-------

Condition	Remarks	الحالة
04.A Gear Box Visual Condition	REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	LEFT SIDE 2021 EXPIRED CRACK , RIGHT SIDE 2022 CRACK	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
06 Lights		الاضاءة
06.A Tail Light	LEFT SIDE CRACK	الضوء الخلفي
06.B Fog light	NOT WORKING	كشاف الضباب
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
07.B Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
07.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
08 Steering Condition		المقود
08.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
08.B Axle	LEAK	اكسلات
09 Interior Condition		الحالة الداخليه
09.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER WORN OUT , INTERIOR PARTS RUSTY SIGN OF FLOODED	اخرى
09.B Mirror	LEFT SIDE ADJUSTMENT NOT WORKING PROPERLY LOOSE , CENTER MIRROR PORTION LOOSE	المرآيا
09.C AC Condition	OK , GRILL ADJUSTMENT MISSING , COVER PANEL CRACK	المكيف
09.D Audio	SPEAKER NOT WORKING	صوتيات
09.E Dash Board	PORTION DAMAGED , MELTED	لوحة القيادة
09.F Sun Visor	RIGHT SIDE PORTION LOOSE	حاجب الشمس
09.G Door Panel	WORN OUT , PORTION DAMAGED , MELTED	لوحة بطانة الباب
09.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.I Gear Shifting Lever	NOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

راسب / Fail

استمارة المركبات
Vehicle Registration



يمكنك إعادة فحص مركبتك في أحد مراكز الفحص الفني للمركبات المعتمد من قبل هيئة الطرق والمواصلات بدون حجز موعد مسبق.

Retake your vehicle test in Dubai at any authorized RTA Vehicle Testing Centre without booking appointment.

وقت البدء:	15:50	Start Time:
وقت الانتهاء:	16:03	End Time:
رقم الحارة:	01	Lane:
رقم التذكرة:	216	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	5 TAS 2026 29780249	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	06-10-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	04-11-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	06-10-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	12 min 55 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

بيانات اللوحة:	O 5093 Dubai Private دبي خصوصي O 5093	Plate Details:
رقم القاعدة:	RKLBC42E0B4503283	Chassis No.:
نوع المركبة:	TOYOTA تويوتا	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	COROLLA كورولا	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	SALOON صالون	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	Golden, Black ذهبي, اسود	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	457241 Kms كيلومتر / 457241 Kms	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	Taiwan تايوان	Origin:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	2ZR013794	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	1800 Kgs كجم / 1800 Kgs	G. V. W.:
الوزن فارغة:	1300 Kgs كجم / 1300 Kgs	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2011	Model Year:
قوة المحرك:	75	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	4	Cylinders:
عدد المقاعد:	5	No. of Seats:



هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة
Test Certificate



نتائج قراءات المعايير / Parameter Readings Results

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 10 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 23 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 39 %	نسبة أول اكسيد الكربون للبترول Vehicle on Petrol CO Reading 0.17 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading 1 PPM VOL			

نتائج الفحص / Inspection Findings

Defects / العيوب	المشكلة / Issue	خطورة العطل / Severity
Tire الأطوار CHANGE ALL TIRES DRY CRACK	Cracked متشقق	Major رئيسي
Engine المحرك REPAIR ENGINE OIL LEAK	Oil leaking continuously تسريب مستمر في زيت المحرك	Major رئيسي
Vehicle Floor الارضية REPAIR UNDERNEATH FLOORING HOLES	Others (Major) عيوب أخرى (بليقة)	Major رئيسي
Paint الصبغ REMOVE EXTRA STICKERS	Sticker الطلاء عبارة عن ورق لاصق	Major رئيسي
Doors and Locks الأبواب والأقفال TRUNK NOT OPENING	Not open/close properly لا تغلق أو لا تفتح بشكل سليم	Major رئيسي

ملاحظات الفحص / Inspection Remarks:

FRONT BOTH SIDE FENDER, FENDER INNER FRAME, ADIATOR FRAME, BUMPER FRAME,BULK HEAD, REAR TRUNK, BACK PANEL REPAIRED OLD,

تفاصيل الدفع / Payment Details

Inspection Performed by: 38702	تمّ الفحص من قبل :	Transaction Number: 29780249	رقم المعاملة :
Service Name: Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :	Payment Method: VTP Credit Account رقم حساب الشريك	طريقة الدفع :
Attempt No.: 1	رقم المحاولة :	Total Service Fees: 170 AED Paid On 06/10/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 06/10/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.: --	رقم الموقف :	Received by: Sittu Paloth Sreesan Paloth سيتو بالوت	تم الاستلام من :