



## TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	24 Jan 2023, 14:57:10
Transaction Number	56968488 (CC10010)	Queue Number	657817



Chassis Number	LGWCA219XEB629156
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Great Wall
Model	Wingle
Model Year	2014
Color	--
Mileage	283402 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Seats Condition</b>		المقاعد
01.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
<b>02 Tires and Rims Condition</b>		الاطارات
02.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2020 CRACKED ,	الاطار الخلفي
02.B Front Tyre	LEFT SIDE 2020 CRACKED,RIGHT SIDE 2014 CRACKED,EXPIRED	الاطار الامامي
02.C Spare Tire &Tools	SPARE TIRE MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
<b>03 Transmission Condition</b>		الجير
03.A Visual Gear Box Condition	REFITTED OIL LEAK	حالة الجير النظري
03.B Gear Box Mount	CUT	كرسي الجير
03.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
03.D Propeller Shaft	CENTER BEARING WORN OUT	ناقل الحركة
<b>04 Body</b>		جسم المركبة
04.A Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED	دعامية
04.B Rusty	UNDER BODY PARTS SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
04.C Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف

DEFECT	REMARKS	
04.D Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
04.E Vehicle Color	WHITE ADVERTISEMENT STICKER.	لون المركبة
04.F Floor	UNDER FLOOR RUSTY HOLE	الارضية
04.G Paint	BODY PORTION REPAIRED , REPAINTED & MINOR DENT ,SCRATCHES,PORTION STICKER	الصبغ
04.H Other	FRONT FENDER FRAME ,BULK HEAD,BUMPER FRAME RADIATOR SUPPORT REPAIRED & BACK PANEL,BUMPER FRAME,BUMPER TAIL GATE REPAIRED	اخرى
<b>05 Steering Condition</b>		<b>المقود</b>
05.A Steering Oil	OIL LEAK	زيت المقود
05.B Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
<b>06 Suspension System</b>		<b>ممتص الصدمات</b>
06.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
06.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
06.C Arms	LOWER,CONTROL ARM BUSHES CRACKED	ازرع
<b>07 Interior Condition</b>		<b>الحالة الداخلية</b>
07.A Power Window Switch	MAIN SWITCH PANEL PORTION CRACKED	مفتاح النافذه
07.B Other	GEAR LEVER DUST COVER WORN OUT,LOOSE & CENTER CONSOLE BOX LOCK DAMAGED	اخرى
07.C Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
07.D AC Condition	OK	المكيف
<b>08 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
08.A Mount	CUT	كرسي
08.B Smoke	BLACK SMOKE .	دخان
08.C Visual Engine Condition	ABNORMAL NOISY,REFITTED OIL LEAK	حالة المحرك النظري
<b>09 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
09.A Tail Light	DAMAGED	الانارة
<b>10 Chassis Condition</b>		<b>الشاسي</b>
10.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE CHASSIS REPAIRED OUTER PORTION BEND & CHASSIS FRAME COMPLETE RUSTY	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

