

Queue Number

2877813

Transaction Date

19 Oct 2026, 12:12:31

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

35374898 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number

4P3SRDJ1A7*****

Specification

GCC Specification

Make

Mitsubishi

Model

Galant

Model Year

2007

Color

Blue

Mileage

N/A Km

Fuel Type

Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders

4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT .	الارضية
01.D Bumper	BUMPER MISALIGN ,SCRATCHES ,PORTION DAMAGED.	دعامة
01.E Door Handle & Lock	RIGHT SIDE OUTER HANDLE MISSING.	مقابض الأبواب والأقفال
01.F Sign of side accident	QUARTER PANEL ,WHEEL ARCH BACK PANEL REPAIRED .	وجود مؤشر لحادث في الجانب

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COMPLETE COVERED ,OILY MUDDY NOT VISIBLE PROPERLY,CHECKED ONLY VISIBLE AREA /OK.	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	BUSHES CRACKED .	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	DIRTY LOOSE.	حالة المقاعد
---------------------	--------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظرية للجير
05.B Gear Box Mount	BUSHES CRACKED .	كرسي الجير
05.C Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACKED WORN OUT	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACKED WORN OUT	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	DENTS SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	PORTION CRACKED.	الضوء الخلفي
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	PARTS RUSTY.	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CUT .	ازرع
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
10.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
11 Interior Condition		الحالة الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY,SIGN OF FLOODED.	اخرى
11.B Mirror	LOOSE FADED	المرايا
11.C AC Condition	NOT CHECKED.	المكيف
11.D Dash Board	PORTION LOOSE	لوحة القيادة
11.E Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
11.F Odometer reading	NOT CHECKED .	قراءة عداد المسافات
11.G Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE.	لوحة بطانة الباب
11.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.I Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير

station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae