

Queue Number

2788875

Transaction Date

23 Sep 2026, 16:02:41

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

56130221 (CC10010) (CC10010)



## Vehicle Details

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Chassis Number    | KL1FC5EU3E*****   |
| Specification     | GCC Specification |
| Make              | Chevrolet         |
| Model             | Captiva           |
| Model Year        | 2014              |
| Color             | Black             |
| Mileage           | 110097 Km         |
| Fuel Type         | Petrol            |
| Transmission Type |                   |
| No. Of Cylinders  | 4                 |

## Condition

## Remarks

## الحالة

## 01 Body

## جسم المركبة

|                        |                                                                          |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 01.A Paint             | DENT SCRATCHES , SIGN OF HAIL STORM                                      | الصبغ                  |
| 01.B Doors             | FRONT LEFT SIDE CHROME PANEL PORTION DAMAGE                              | أبواب                  |
| 01.C Rusty             | UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.                               | صدأ                    |
| 01.D Floor             | UNDER FLOOR PORTION DENT .                                               | الارضية                |
| 01.E Bumper            | MISALIGN , PORTION FADED                                                 | دعامية                 |
| 01.F Roof              | MULTIPLE DENT SIGN OF HAIL STORM                                         | السقف                  |
| 01.G Bonnet            | REFITTED , STAY SHOCK NOT WORKING                                        | غطاء المحرك            |
| 01.H Door Handle &Lock | FRONT LEFT SIDE INNER DOOR LOCK NOT WORKING , OUTER HANDLE GETTING FADED | مقابض الأبواب والأقفال |

## 02 Chassis Condition

## الشاسي

|              |                                           |         |
|--------------|-------------------------------------------|---------|
| 02.A Chassis | CHASSIS COVERED ,CHECKED VISIBLE AREA OK. | الشاسيه |
|--------------|-------------------------------------------|---------|

## 03 Engine Condition

## المحرك

|                              |                                  |                       |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 03.A Engine Visual Condition | REFITTED ,COMPONENT PARTS RUSTY. | الحالة النظرية للمحرك |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|

## 04 Seats Condition

## المقاعد

|                     |                                                                                          |              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 04.A Seat Condition | COVER PORTION WORN OUT,FRONT LEFT SEAT ADJUSTMENT NOT WORKING SIDE PORTION PORTION LOOSE | حالة المقاعد |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

## 05 Transmission Condition

## الجير

| Condition                               | Remarks                                                                                 | الحالة                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 05.A Gear Box Visual Condition          | REFITTED GET JERKING ,COMPONENT PARTS RUSTY.                                            | الحالة النظرية للجير       |
| 05.B Road Test                          | NOT CHECKED .                                                                           | فحص علي الطريق             |
| 06 Tires and Rims Condition             |                                                                                         | الاطارات                   |
| 06.A Front Tyre                         | LEFT SIDE 2022 , RIGHT SIDE 2023                                                        | الاطار الامامي             |
| 06.B Rear Tyre                          | LEFT SIDE 2022 , RIGHT SIDE 2023                                                        | الاطار الخلفي              |
| 06.C Rims Condition                     | MINOR DENT SCRATCHES                                                                    | حالة الجنوط                |
| 07 Lights                               |                                                                                         | الاضاءة                    |
| 07.A Head Light                         | BOTH SIDE LENS GETTING FADED                                                            | الاضاءة الرئيسية           |
| 07.B Warning Light                      | EXTRA WARNING LIGHT ON IN CLUSTER.                                                      | ضوء تحذير                  |
| 08 Suspension System                    |                                                                                         | ممتص الصدمات               |
| 08.A Shock Absorber                     | LEAK .                                                                                  | ممتص الصدمات               |
| 08.B Arms                               | BUSHES CRACKED ,                                                                        | ازرع                       |
| 09 Steering Condition                   |                                                                                         | المقود                     |
| 09.A Axle                               | FRONT LEFT OUT AXLE BOOT CUT GREASE LEAKING ,REAR AXLE BOOT CUT.                        | اكسلات                     |
| 10 Interior Condition                   |                                                                                         | الحالة الداخلية            |
| 10.A Other                              | CENTER CONSOLE BOX COVER DAMAGED, INTERIOR PARTS GETTING RUSTY/SIGN OF FLOODED.         | اخرى                       |
| 10.B Mirror                             | BOTH SIDE MIRROR LOOSE FIX BY TAPE                                                      | المرآيا                    |
| 10.C AC Condition                       | OK , CONTROL BUTTON GETTING FADED,GRILL PORTION DAMAGED LOOSE ADJUSTER WORN OUT MISSING | المكيف                     |
| 10.D Roof Light                         | FRONT SUNGLASSES BOX MISSING, REAR NOT WORKING                                          | أنارة السقف                |
| 10.E Power Window Switch And Glass      | REAR RIGHT SIDE SWITCH NOT WORKING PROPERLY FROM MAIN PANEL                             | مفتاح النافذه و الزجاج     |
| 10.F Floor Matting                      | DIRTY                                                                                   | فرش الأرضيه                |
| 10.G Dash Board                         | EXTRA COVER , COIN BOX PANEL PORTION LOOSE                                              | لوحة القيادة               |
| 10.H Roof Ceiling                       | REAR RIGHT SIDE GRAB HANDLE DAMAGE                                                      | بطانه السقف                |
| 10.I Sun Visor                          | RIGHT SIDE MISSING                                                                      | حاجب الشمس                 |
| 10.J Odometer reading                   | INTERNAL DISPLAY SIGN OF FADED CRACK                                                    | قراءة عداد المسافات        |
| 10.K Door Panel                         | PORTION WORN OUT                                                                        | لوحة بطانة الباب           |
| 10.L Steering Wheel and control buttons | WORN OUT                                                                                | عجلة القيادة وازرار التحكم |
| 10.M Gear Shifting Lever                | KNOB WORN OUT                                                                           | ذراع نقل السرعات           |
| 10.N Engine Start Button                | REMOTE DAMAGE                                                                           | زر تشغيل المحرك            |

you can verify the validity of the certificate via the link: [carcheck.ae/certificate](http://carcheck.ae/certificate)



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط [carcheck.ae/certificate](http://carcheck.ae/certificate)

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للاشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)