

Queue Number

2818731

Transaction Date

30 Sep 2026, 12:27:11

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

62351856 (CC10008) (CC10025)



Vehicle Details

Chassis Number	1GNSK6E00C*****
Specification	GCC Specification
Make	Chevrolet
Model	Tahoe
Model Year	2012
Color	Unknown
Mileage	328065 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE & REAR RIGHTSIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Doors	REAR RIGHT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Bumper	MISALIGN	دعامية
01.F Roof	MODIFIED HOLE	السقف
01.G Bonnet	REPAINTED PORTION REPAIRED REFITTED	غطاء المحرك
01.H Pillars	BOTH SIDE B / PILLAR ROCKER PANEL COVER MISSING	القوائم
01.I Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.J Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.K Vehicle Color	WHITE	لون المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS FRAME GETTING RUSTY ,MUDDY	الشاسيه
--------------	------------------------------------	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK ,REFITTED	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--------------------	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	DRIVER SEAT PORTION DAMAGED , ADJUSTMENT NOT WORKING , COVER HANDLE MISSING , VREAR MISSING	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	OIL LEAK ,REFITTED	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	FRONT LEFT SIDE HUB COVER MISSING	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED , LEFT SIDE BRACKET CRACK	الاضاءة الرئيسية
07.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
08.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09 Steering Condition		المقود
09.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
10 Interior Condition		الحالة الداخليه
10.A Other	CENTER CONSOLE BOX LOCK COVER DAMAGED PORTION CRACK , INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
10.B Mirror	CENTER MIRROR PORTION LOOSE,RIGHT SIDE GLASS CRACK	المرايا
10.C AC Condition	OK , GRILL DAMAGED	المكيف
10.D Roof Light	FRONT NOT WORKING LEFT SIDE SWITCH MISSING , COVER LOOSE	أنارة السقف
10.E Power Window Switch And Glass	SWITCH PANEL LOOSE , REAR BOTH SIDE NOT WORKING,PORTION DAMAGED	مفتاح النافذه و الزجاج
10.F Floor Matting	REAR MISSING	فرش الأرضيه
10.G Audio	MISSING	صوتيات
10.H Dash Board	DAMAGED , ELECTRIC WIRE CUT LOOSE	لوحة القيادة
10.I Roof Ceiling	PORTION CUT , GRAB HANDLE MISSING	بطانه السقف
10.J Sun Visor	LEFT SIDE MIRROR COVER MISSING GLASS DAMAGED	حاجب الشمس
10.K Door Panel	WORN OUT PORTION DAMAGED,REAR MISSING	لوحة بطانة الباب
10.L Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae