

Queue Number 2836086

Transaction Date 06 Oct 2026, 13:44:05

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
77653071 (CC10010) (CC10010)

Vehicle Details

Chassis Number	1N4AL3APXD*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Altima
Model Year	2013
Color	Grey
Mileage	301901 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR CHASSIS COMPLETE COVERED COVER PORTION CUT ,CHECKED ONLY VISIBLE AREA ,	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN ,SCRATCHES .	دعامية
01.E Windshield	FRONT SPOT CRACKED .	زجاج
01.F Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD ,FENDER FRAME REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.G Sign of back accident	BACK PANEL INNER QUARTER PANEL REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT CHASSIS COVERED OILY MUDDY ,INNER SKIRT MINOR DENT , CHECKED ONLY VISIBLE AREA ,	الشاسيه
02.B Other	CLEAN STEAM WASH CHASSIS FOR INSPECTION .	اخرى

03 Engine Condition

المحرك

03.A Smoke	WHITE	دخان
03.B Engine Visual Condition	REFITTED OIL LEAK,SHAKING ,ABNORMAL NOISY. PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

04 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
04.A Gear Box Visual Condition	REFITTED OIL LEAK ,JERKING ,COMPONENT PARTS RUSTY.	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023 WORN OUT CRACKED .	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023 WORN OUT CRACKED .	الاطار الخلفي
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED .	الاضاءة الرئيسية
06.B Tail Light	PORTION CRACKED.	الضوء الخلفي
06.C Warning Light	EXTRA WARNING LIGHT ON IN CLUSTER	ضوء تحذير
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Brake Pedal	SPONGY.	دواسة الفرامل
07.B Hand Brake	WEAK.	فرامل اليد
07.C Disc&Drum	RUSTY.	دسك و طنابير الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	LEAK ,	ممتص الصدمات
08.B Arms	BUSHES CRACKED .	ازرع
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Boot	CRACKED.	ربلة المقود
09.B Steering Box	OIL LEAK ,HARD .	جهاز المقود
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY,SIGN OF FLOODED.	اخرى
10.B Mirror	LOOSE ,FADED .	المرايا
10.C AC Condition	NOT COOLING.	المكيف
10.D Audio	SCREEN FADED.	صوتيات
10.E Dash Board	PARTS MISSING.	لوحة القيادة
10.F Roof Ceiling	LOOSE ,FRONT PILLAR COVER MISSING.	بطانة السقف
10.G Sun Visor	LOOSE.	حاجب الشمس
10.H Odometer reading	SCREEN FADED.	قراءة عداد المسافات
10.I Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
10.J Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.K Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT.	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae