



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>26 May 2022, 10:56:15</b>
Transaction Number	<b>65475766 (CC10008)</b>	Queue Number	<b>312309</b>



Chassis Number	<b>JTEBU5JR9B5066149</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Toyota</b>
Model	<b>4 Runner</b>
Model Year	<b>2011</b>
Color	<b>--</b>
Mileage	<b>183109 Miles</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>6</b>
Specification	<b>USA Imported</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
01.A Paint	BODY TOTALLY REPAINTED & PORTION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES ( VEHICLE COLOUR GRAY)	الصبغ
01.B Bonnet	SHOCK WEAK & REFITTED	غطاء المحرك
01.C Roof	ROOF PORTION FADED	السقف
01.D Rusty	UNDER FLOOR PARTS CHASSIS FRAME RUSTY	صدأ
01.E Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.F Bumper	MISALIGN & DENT	دعامية
01.G Other	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD REPAIRED	اخرى
<b>02 Interior Condition</b>		<b>الحالة الداخلية</b>
02.A Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
02.B Other	REAR RIGHT SIDE CORNER WIND GLASS DAMAGED	اخرى
02.C AC Condition	OK	المكيف
02.D Air Bag	DAMAGED & MISSING	وسائد هوائية
02.E Sun Visor	PORTION CUT	حاجب الشمس
02.F Sunroof	NOT WORKING	فتحت سقف
02.G Roof Ceiling	LOOSE	بطانه السقف

DEFECT	REMARKS	
02.H Mirror	LEFT SIDE LOOSE	المرايا
<b>03 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
03.A DIFFERENTIAL	MINOR OIL LEAK	الدفرنشيل
03.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
03.C Visual Gear Box Condition	MINOR OIL LEAK	حالة الجير النظري
<b>04 Suspension System</b>		<b>ممتص الصدمات</b>
04.A Shock Absorber	OIL LEAK	ممتص الصدمات
04.B Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED	أزرع
04.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
<b>05 Steering Condition</b>		<b>المقود</b>
05.A Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
05.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
<b>06 Chassis Condition</b>		<b>الشاسي</b>
06.A Chassis	CHASSIS FRAME GETTING RUSTY ,OK	الشاسيه
<b>07 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
07.A Spare Tire &Tools	MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
07.B Front Tyre	BOTH SIDE 2018 CRACKED	الاطار الامامي
07.C Rear Tyre	BOTH SIDE 2018 CRACKED	الاطار الخلفي
<b>08 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
08.A Fog light	LEFT SIDE NOT WORKING	كشاف الضباب
08.B Warning Light	WARNING LIGHT ON IN DISPLAY	ضوء تحذير
08.C Tail Light	REAR RIGHT SIDE COOVER DAMAGED	الانارة
<b>09 Seats Condition</b>		<b>المقاعد</b>
09.A Seat Condition	FRONT LEFT SIDE PORTION CUT	حالة المقاعد
<b>10 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
10.A Visual Engine Condition	MINOR OIL LEAK	حالة المحرك النظري
<b>11 Brake Condition</b>		<b>الفرامل</b>
11.A Brake Pedal	WEAK	دواسة الفرامل

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.