

Queue Number 2866283

Transaction Date 14 Oct 2026, 12:55:18

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
85731611 (CC10026) (CC10026)

Vehicle Details

Chassis Number	5NPDH4AEXC*****
Specification	Imported
Make	Hyundai
Model	-
Model Year	2012
Color	--
Mileage	232020 Miles
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	BOTH SIDE RIGHT REPAINTED PORTION REPAIRED & REAR LEFT REPAINTED , FRONT BOTH SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED (EXCEPT ROOF) DENT SCRATCHES , PORTION FADED	الصبغ
01.C Doors	REPAINTED PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	MIDDLE FLOOR CUT & RE-JOINT (BODY JOINT)	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN , PORTION SCRATCHES	دعامية
01.G Bonnet	MISALIGN	غطاء المحرك
01.H Pillars	BOTH SIDE DOOR PILLARS, ROCKER PANEL, RUNNING BOARD CUT & RE-JOINT (BODY JOINT)	القوائم
01.I Vehicle Color	BROWN	لون المركبة
01.J Vehicle Model	ELANTRA	طرارز المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASIS GETTING RUSTY , OILLY MUDDY	الشاسية
--------------	------------------------------------	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	PARTS REFITTED GETTING RUSTY , SIGN OF OIL WET , SHAKING	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	PORTION WORN OUT , EXTRA COVER	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	PARTS REFITTED GETTING RUSTY , SIGN OF OIL WET	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	RIGHT SIDE HIGH BEAM NOT WORKING , LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Fog light	LEN GETTING FADED & SIGN OF SCRATCHES	كشف الضباب
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
09.B Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CRACK	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10 Steering Condition		المقود
10.A Tie Rod End	BOOT CRACK	مؤخرة الرودادات
11 Interior Condition		الحالة الداخليه
11.A Other	CENTER CONSOLE PANEL PORTION DAMAGE , INETRIOR PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED	اخرى
11.B Mirror	CENTER VIEW MIRRIOR GETTING FADED	المرايا
11.C AC Condition	NOT COOLING	المكيف
11.D Roof Light	NOT WORKING	أنارة السقف
11.E Dash Board	PORTION WORN OUT	لوحة القيادة
11.F Roof Ceiling	FABRIC LOOSE & REAR LEFT GRAB HANDLE DAMAGE	بطانه السقف
11.G Sun Visor	LEFT SIDE DAMAGE	حاجب الشمس
11.H Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.I Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT , SHIFTER LOCK COVER MISSING	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص

only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae