

Queue Number 2878649

Transaction Date 17 Oct 2026, 11:07:50

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
58208029 (CC10008) (CC10025)

Vehicle Details

Chassis Number	JTFPX22P6F*****
Specification	GCC Specification
Make	Toyota
Model	Hiace
Model Year	2015
Color	White
Mileage	350244 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , PORTION FADED PAINT NO PORTION DAMAGED	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	PORTION RUSTY HOLE ,RUNNING BOARD PORTION DENT	الارضية
01.E Windshield	FRONT CRACK	زجاج
01.F Roof	PORTION HOLE	السقف
01.G Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.H Other	LEFT SIDE ROCKER PANEL COVER MISSING	اخرى
01.I Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.J Sign of back accident	BACK PANEL REPAIRED ,RUSTY ,HOLE	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition			الشاسي
02.A Chassis	OK		الشاسيه

03 Engine Condition	المحرك	
03.A Engine Visual Condition	OPEN,REFITTED ,PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	OPEN REFITTED PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024 WORN OUT	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023 WORN OUT CRACK	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Warning Light	WARNING LIGHT SHOW IN DISPLAY	ضوء تحذير
07.B Brake Light	CENTER LIGHT COVER CRACK	نور الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	REAR LEFT SIDE OIL LEAK	ممتص الصدمات
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Oil	OIL LEAK	زيت المقود
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY ,SIGN OF FLOODED	اخرى
10.B AC Condition	NOT WORKING SWITCH MISSING ,COMPONENTS PARTS MISSING	المكيف
10.C Roof Light	MISSING	أنارة السقف
10.D Dash Board	PORTION DAMAGED ,LOOSE	لوحة القيادة
10.E Sun Visor	MISSING	حاجب الشمس
10.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT ,HORN NOT WORKING	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.G Gear Shifting Lever	DUST COVER DAMAGED	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

