

Queue Number 2833476

Transaction Date 05 Oct 2026, 15:45:36

Site Name  
840 - Emirates AuctionsTransaction Number  
65773343 (CC10009) (CC10012)

## Vehicle Details

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Chassis Number    | JTDEW23E45*****   |
| Specification     | GCC Specification |
| Make              | Toyota            |
| Model             | Corolla           |
| Model Year        | 2005              |
| Color             | Silver            |
| Mileage           | 292874 Km         |
| Fuel Type         | Petrol            |
| Transmission Type |                   |
| No. Of Cylinders  | 4                 |

## Condition

## Remarks

## الحالة

## 01 Body

## جسم المركبة

|                             |                                                                              |                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 01.A Fenders                | REFITTED                                                                     | مدكار                      |
| 01.B Paint                  | BODY REPAINTED REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , PORTION RUSTY , PORTION FADED | الصبغ                      |
| 01.C Rusty                  | UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY                                               | صدأ                        |
| 01.D Bumper                 | MISALIGN , PORTION CRACK                                                     | دعامية                     |
| 01.E Roof                   | REPAIRED                                                                     | السقف                      |
| 01.F Bonnet                 | REFITTED , SKIRT PORTION DAMAGED                                             | غطاء المحرك                |
| 01.G Pillars                | LEFT SIDE C / PILLAR REPAIRED                                                | القوائم                    |
| 01.H Trunk                  | LOGO MISSING                                                                 | صندوق                      |
| 01.I Sign of front accident | FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD FENDER FRAME REPAIRED                           | وجود مؤشر لحادث في المقدمة |
| 01.J Sign of back accident  | BACK PANEL QUARTER PANEL REPAIRED                                            | وجود مؤشر لحادث في الخلف   |

## 02 Chassis Condition

## الشاسي

|              |                                                                      |         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| 02.A Chassis | FRONT LEFT SIDE CHASSIS REPAIRED , RIGHT SIDE ND REPAIRED MUDDY OILY | الشاسية |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------|

## 03 Engine Condition

## المحرك

|                              |                                              |                       |
|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| 03.A Engine Visual Condition | OIL LEAK OPEN REFITTED GETTING RUSTY SHAKING | الحالة النظرية للمحرك |
|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|

## 04 Seats Condition

## المقاعد

|                     |              |              |
|---------------------|--------------|--------------|
| 04.A Seat Condition | POPRTION CUT | حالة المقاعد |
|---------------------|--------------|--------------|

| Condition                               | Remarks                                            | الحالة                     |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>05 Transmission Condition</b>        |                                                    | <b>الجير</b>               |
| 05.A Gear Box Visual Condition          | MINOR OIL LEAK OPEN REFITTED JERKING GETTING RUSTY | الحالة النظرية للجير       |
| 05.B Road Test                          | NOT CHECKED                                        | فحص علي الطريق             |
| <b>06 Tires and Rims Condition</b>      |                                                    | <b>الاطارات</b>            |
| 06.A Front Tyre                         | LEFT SIDE 2025 , RIGHT SIDE 2024                   | الاطار الامامي             |
| 06.B Rear Tyre                          | BOTH SIDE 2024                                     | الاطار الخلفي              |
| <b>07 Wipers and Arms</b>               |                                                    | <b>المساحات</b>            |
| 07.A Wiper Arm &Blade                   | NOT WORKING                                        | ازرع المساحات والشفرات     |
| <b>08 Lights</b>                        |                                                    | <b>الاضاءة</b>             |
| 08.A Head Light                         | LENS FADED                                         | الاضاءة الرئيسية           |
| 08.B Tail Light                         | RIGHT SIDE PORTION CRACK                           | الضوء الخلفي               |
| 08.C Fog light                          | RIGHT SIODE MISING , LEFT SIDE NOT WORKING         | كشف الضباب                 |
| <b>09 Suspension System</b>             |                                                    | <b>ممتص الصدمات</b>        |
| 09.A Arms                               | BUSHES CRACKED                                     | ازرع                       |
| 09.B Ball Joint                         | BOOT CUT                                           | مفصل كروي                  |
| <b>10 Interior Condition</b>            |                                                    | <b>الحاله الداخليه</b>     |
| 10.A Other                              | INTERIOR PARTS RUSTY , ( SIGN OF FLOODED )         | اخرى                       |
| 10.B AC Condition                       | OK , GRILL PORTION LOOSE                           | المكيف                     |
| 10.C Audio                              | SWITCH MISSING                                     | صوتيات                     |
| 10.D Sun Visor                          | MISSING                                            | حاجب الشمس                 |
| 10.E Door Panel                         | PORTION DAMAGED                                    | لوحة بطانة الباب           |
| 10.F Steering Wheel and control buttons | WORN OUT                                           | عجلة القيادة وازرار التحكم |

you can verify the validity of the certificate via the link: [carcheck.ae/certificate](https://carcheck.ae/certificate)



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط [carcheck.ae/certificate](https://carcheck.ae/certificate)

## Terms & Conditions

## الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)

