



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	21 Sep 2021, 18:06:20
Transaction Number	29825759 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	KMHEB41C4EA554848
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Hyundai
Model	Sonata
Model Year	2014
Color	Maroon
Mileage	208725

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	REAR RIGHT SIDE PORTION REPAIRED, REPAINTED	مدكار
01.B Paint	PORTION REPAIRED, REPAINTED & DENTS, SCRATCHES ON BODY & PORTION FADED	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS & SUSPENTION GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR RUST PROOFED	الارضية
01.E Bonnet	SHOCK WEAK	غطاء المحرك
01.F Bumper	REPAINTED & MISALIGN	دعامية
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	OK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Other	OK	اخرى
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Other	OK	اخرى
05 Wipers and Arms		المساحات
05.A Other	WORN OUT	اخرى
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	OK	الاضاءة الرئيسية
06.B Other	OK	اخرى

DEFECT	REMARKS	
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Caliber Brake	GETTING RUSTY	جهاز الفرامل
08 Interior Condition		الاجزاء الداخلية
08.A Other	OK	اخرى
08.B Mirror	OK	المرايا
08.C AC Condition	A/C NOT COOLING	المكيف
09 Tires and Rims Condition		الاطارات
09.A Front Tyre	BOTH SIDE 2018 CRACKED	الاطار الامامي
09.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2018 CRACKED	الاطار الخلفي

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.