

Queue Number

2818466

Transaction Date

30 Sep 2026, 16:24:30

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

85606146 (CC10009) (CC10012)



Vehicle Details

Chassis Number	MR0EX12G1A*****
Specification	GCC Specification
Make	Toyota
Model	Hilux
Model Year	2010
Color	--
Mileage	519405 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED,MINOR DENTS SCRATCHES,PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	FLOOR CHASSIS MUDDY PORTION DENT	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.G Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.H Vehicle Color	GRAY	لون المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS GETTING RUSTY PORTION MINOR DENT,OK	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---------------------------------	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	DRIVER SEAT DAMAGED	حالة المقاعد
---------------------	---------------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED GETTING RUSTY MUDDY	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	------------------------------	----------------------

Condition	Remarks	الحالة
05.B Road Test	NOT CHCKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACK	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Tail Light	RIGHT SIDE CRACKED	الضوء الخلفي
07.B Fog light	RIGHT SIDE COVER MISSING	كشاف الضباب
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	BUSHES CRACKED	الزرع
08.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	INTERIOR PARTS REFITTED GETTING RUSTY, SIGN OF FLOODED	اخرى
09.B Mirror	LEFT SIDE COVER PORTION CRACKED	المرآيا
09.C AC Condition	OK	المكيف
09.D Floor Matting	PORTION LOOSE	فرش الأرضية
09.E Dash Board	REPAIRED,BOTH SIDE CUP HOLDER PORTION DAMAGED	لوحة القيادة
09.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للتشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae