



Test Certificate

Site Number	: 840-TASJEEL EM AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 19017000	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 20 JAN 2020 14:24:26	Plate Number	: 1386 EA
Queue Number	: 135312	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: MR0FX22G291021386	Manufacturer/Model	: TOYOTA/HILUX
Engine Number	:	Model Year	: 2009
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
VISUAL TEST:		
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.13 - Stub Axle Assemblies, Boots		المحور
		FRONT AXLE OIL LEAK & LEFT AXLE BOOT GREASE LEAK
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
		TIRES 2018 & REAR UNEVEN WEAR
05 Body		الهيكل
05.01 - Rusty		الصدأ
		CHASSIS & SUSPENSION PARTLY RUSTY
05.08 - Chassis (Frame)		الشاصية
		FRONT LEFT SIDE CHASSIS END REPAIRED
05.09 - Front And Rear Windshields		الزجاج الامامي والخلفي
		FRONT SPOT CRACK
06 General Items		الاشياء العامة
06.12 - Seats Condition And Seats Fixing		المقاعد وحالتها وتثبيتها
		SEAT UPHOLSTERY DAMAGE & DIRTY
06.14 - Transmission Condition		حالة ناقل الحركة
		OK
06.16 - Engine Condition, Smoke		حالة المحرك - الدخان
		OIL LEAK
07 Remarks		ملاحظات
07.04 - Others		ملاحظات اخرى
		FRONT DIFFERENTIAL OIL LEAK
09 Auction		الفحص الكامل
09.02 - Need Wheel Alignment		بحاجة الى ميزانية العجلات
09.14 - Sign Of Front Accident		أثر حادث في مقدمة المركبة
		FRONT BUMPER SUPPORT FRAME REPAIRED
09.25 - Body Repainted		أثر صيغ في المركبة
		REPAINTED & COATED BY STICKER

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.