



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **07 Nov 2021, 17:59:59**
 Transaction Number **52203935 (CC10006)** Queue Number **312309**



Chassis Number **JTHCL5EF9B5009069**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **Lexus**
 Model **LS 460**
 Model Year **2011**
 Color **Black**
 Mileage **151346 Miles**
 Fuel Type **Petrol**
 No. Of Cylinders **8**
 Specification **Japan Imported**

DEFECT	REMARKS	
01 Interior Condition		الحاله الداخليه
01.A Odometer reading	151346 KM	قراءة عداد المسافات
01.B AC Condition	NOT COOLING	المكيف
01.C Mirror	OK	المرايا
01.D Power Window Switch	FRONT RIGHT SIDE & REAR LEFT SIDE NOT WORKING	مفتاح النافذه
01.E Door Panel	PORTION DAMAGED	لوحة بطانة الباب
01.F Dash Board	DASHBOARD LEATHER MINOR CRACKED	لوحة القيادة
01.G Sun Visor	BOTH SIDE LIGHT NOT WORKING	حاجب الشمس
02 Body		جسم المركبة
02.A Fenders	PORTION REPAIRED & REPAINTED	مدكار
02.B Paint	PORTION REPAIRED, REPAINTED & DENTS, SCRATCHES ON BODY	الصبغ
02.C Doors	REPAINTED	أبواب
02.D Bumper	REPAINTED & MISALIGN	دعامية
02.E Roof	PORTION REPAINTED	السقف
02.F Bonnet	PORTION REPAIRED ,REPAINTED & SHOCK WEAK	غطاء المحرك
02.G Trunk	REPAINTED	صندوق
02.H Rusty	UNDER BODY PARTS & SUSPENTION GETTING RUSTY	صدأ

DEFECT	REMARKS	
02.I Floor	UNDER FLOOR COVERD	الارضية
03 Seats Condition		المقاعد
03.A Seat Condition	DRIVER SEAT ADJUSTMENT NOT WORKING PROPERLY	حالة المقاعد
04 Engine Condition		المحرك
04.A Engine Condition	OK	حالة المحرك
05 Transmission Condition		الجير
05.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
05.B Gear Box	SIGN OF OIL WET	الجير
06 Brake Condition		الفرامل
06.A Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك ووطنابير الفرامل
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Arms	FRONT BOTH SIDE LOWER ARMS BUSHES CUT & REAR CONTROL ARMS BUSHES CRACKED	ازرع
07.B Suspension Subframe	SUSPENTION SUB FRAME GETTING RUSTY	
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
08.B Other	OK	اخرى
09 Wipers and Arms		المساحات
09.A Wiper Arm &Blade	WORN OUT	ازرع المساحات والشفيرات
10 Chassis Condition		الشاصي
10.A Chassis	VISABLE AREA OK	الشاسيه
11 Tires and Rims Condition		الاطارات
11.A Front Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الامامي
11.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2018 CRACKED	الاطار الخلفي

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.