

Queue Number

2861941

Transaction Date

12 Oct 2026, 13:41:51

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

43350700 (CC10006) (CC10006)



Vehicle Details

Chassis Number	JNKBV61E17*****
Specification	GCC Specification
Make	Infiniti
Model	G35
Model Year	2007
Color	Silver
Mileage	377460 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR COVERD, PORTION RUSTY, MUDDY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN	دعامية
01.E Windshield	FRONT CRACKED	زجاج
01.F Bonnet	SHOCK WEAK	غطاء المحرك

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	COVERD, MUDDY , CHECKED VISIBLE AREA ONLY OK	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	BUSHES CUT	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
---------------------	-----------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	---	----------------------

Condition	Remarks	الحالة
05.B Gear Box Mount	BUSH CRACKED	كرسي الجير
05.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق

06 Tires and Rims Condition

الاطارات

06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023 DRY CRACKED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023 DRY CRACKED	الاطار الخلفي

07 Lights

الاضاءة

07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
-----------------	----------------------------------	------------------

08 Suspension System

ممتص الصدمات

08.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
08.B Arms	BUSHES CUT	ازرع
08.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي

09 Steering Condition

المقود

09.A Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
09.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
09.C Axle	BOOT CUT	اكسلات

10 Interior Condition

الحالة الداخليه

10.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY,SIGN OF FLOODED.	اخرى
10.B Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.C Gear Shifting Lever	WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae