

Queue Number

2865639

Transaction Date

15 Oct 2026, 12:31:37

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

26992329 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number	5N3AA08C69*****
Specification	GCC Specification
Make	Infiniti
Model	QX56
Model Year	2009
Color	Black
Mileage	N/A Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	LEFT SIDE DAMAGE	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY	الارضية
01.E Bumper	BUMPER MISALIGN ,SCRATCHES ,PORTION DAMAGED.	دعامية
01.F Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD ,FENDER FRAME REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.G Sign of side accident	QUARTER PANEL WHEEL ARCH REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في الجانب

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS FRAME COMPLETE HEAVELY MUDDY ,RUSTY PORTION DENT .	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN CHECKED ONLY STICKER.	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	BUSHES CRACKED .	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	DAMAGEED LOOSE	حالة المقاعد
---------------------	----------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظرية للجير
05.B Propeller Shaft	FLANGE BUSHES CRACKED.	ناقل الحركة
05.C Road Test	NOT CHECKED.	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACKED PUNCTURE	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACKED WORN OUT /LEFT SIDE LOOSE ,MISALIGN ,REMOVED.	الاطار الخلفي
06.C Spare Tire &Tools	MISSING.	الاطار الاحتياطي و العدة
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	PORTION CRACKED LOOSE.	الضوء الخلفي
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	PARTS RUSTY.	دسك و طنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CUT . /REAR KEFT SIDE SUSPENSION PARTS DAMAGED UPPER ARM BROKEN ,WHEEL REMOVED .	ازرع
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	CRACKED.	ربلة المقود
10.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
11 Interior Condition		الحالة الداخلية
11.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY,SIGN OF FLOODED.	اخرى
11.B Mirror	LOOSE FADED.	المرايا
11.C AC Condition	NOT CHECKED ,GRILL PORTION DAMAGED.	المكيف
11.D Dash Board	PORTION CRACKED .	لوحة القيادة
11.E Roof Ceiling	LOOSE ACCESSORIES MISSING DAMAGED	بطانة السقف
11.F Sun Visor	LOOSE.	حاجب الشمس
11.G Odometer reading	NOT CHECKED.	قراءة عداد المسافات
11.H Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE.	لوحة بطانة الباب
11.I Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT /.	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها

condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae