





### Test Certificate

Site Number	: 840-EMIRATES AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 21784411	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 20 OCT 2020 13:32:15	Plate Number	: 7721 EA
Queue Number	: 237960	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: KL1DC63G99B507721	Manufacturer/Model	: CHEVROLET/CAPTIVA
Engine Number	:	Model Year	: 2009
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

### Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
16 Side Slip Test		فحص ميزانية الاطارات
16.01 - Side Slip Test	Failed	فحص ميزانية الاطارات
VISUAL TEST:		
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.03 - Steering Wheel, Change, Repair		مقبض عجلة القيادة
02.11 - Shock Absorbers		مخمد الصدمات
02.13 - Stub Axle Assemblies, Boots		المحور
02.15 - Suspension Crack Or Bend, Bushes		التوصيلات
03 Brake System		نظام الفرامل
03.01 - Brake Efficiency Front Wheels Left And Right Hands		قوة فرامل المحور الامامي
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint		الصبغ
05.07 - Floor		الارضية
05.08 - Chassis (Frame)		الشاصية
06 General Items		الاشياء العامة
06.13 - Exhaust System		نظام العادم
06.14 - Transmission Condition		حالة ناقل الحركة
06.16 - Engine Condition, Smoke		حالة المحرك - الدخان
06.21 - Battery Condition		حالة البطارية
07 Remarks		ملاحظات



### Test Certificate

Site Number	: 840-EMIRATES AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 21784411	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 20 OCT 2020 13:32:15	Plate Number	: 7721 EA
Queue Number	: 237960	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: KL1DC63G99B507721	Manufacturer/Model	: CHEVROLET/CAPTIVA
Engine Number	:	Model Year	: 2009
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

### Statement of Vehicle Condition

07.04 - Others	180083 KM	ملاحظات اخرى
09 Auction		الفحص الكامل
09.01 - Steering Oil Leaking	STEERING RACK OIL LEAK	تهريب زيت صندوق عجلة القيادة
09.02 - Need Wheel Alignment		بحاجة الى ميزانية العجلات
09.15 - Sign Of Rear Accident		أثر حادث في مؤخرة المركبة
09.16 - Sign Of Side Accident		أثر حادث في جوانب المركبة
09.25 - Body Repainted	BODY PORTIONS REPAINTED	أثر صيغ في المركبة
The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only. Tasjeel is not responsible for any hidden defects.		
شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط تسجيل غير مسئول عن العيوب الخفية		

# Test Certificate

✓ PASS



Vehicle  
Registration




RTA

**Possession Certificate :** 64555913  
**Chassis No :** KL1DC63G99B507721  
**Vehicle Make :** CHEVROLET  
**Vehicle Model :** CAPTIVA  
**Vehicle Class :** Light Vehicle  
**Body Type :** STATION  
**Fuel :** Benzene  
**Color :** White  
**Drive Direction :** --  
**Dimensions : (H x W x L) --x--x--**  
**Current Odometer :** 180085 Kms.  
**Origin :** South Korea  
**Model Year :** 2009  
**Gear Type :** --  
**Engine Size :** 6000 CC  
**Engine No :** 082030026  
**Horse Power :** --  
**Axles No :** 2  
**Cylinders :** 6  
**No Of Doors :** 4  
**No Of Seats :** 7  
**G. V. W. :** 1800 Kgs.  
**Empty Weight :** 1300 Kgs.


**Certificate Number :** 5-TAS-2020-12808529  
**Inspection Date :** 21-10-2020  
**Certificate Print Date :** 21-10-2020  
**Services :** Registration Test  
**Vehicle Testing Partner :** Tasjeel  
**Vehicle Testing Center :** Tasjeel Emirates Auction  
**Total Time Taken :** 6 min 24 sec  
**Appointment Ref Number :** --  
**Start Time :** 13:47  
**End Time :** 13:54  
**Lane :** 01  
**Token No. :** 5  
**Attempt :** 1  
**Prints No :** 1

## Carbon footprint



Thank you! You are environment protector

## Estimated Vehicle Consumption (Rate last 12 Months)



## Parameter Readings

<b>Service brake imbalance on front axle</b> 12 %	<b>Service brake imbalance on rear axle</b> 4 %	<b>Parking brake imbalance between LHS and RHS</b> 10 %	<b>Vehicle on Petrol CO Reading</b> 0 %
<b>Vehicle on Petrol HC Reading</b> 11 PPM VOL			

## Inspection Remarks:

REAR BOTH SIDE FRAME MEMBER END REPAIRED//BACK PANEL REPAIRED & MIDDLE FLOORING & REINFORCEMENT DENT / engine minor oil leak

## Payment Details

<b>Inspection Performed by</b> 59460	<b>Payment Method</b> VTP Credit Account	<b>Transaction Number</b> 12808529	<b>Service Fees</b> AED 170 Collected on 21/10/2020
<b>Parking Slot No</b> --	<b>Service Name</b> Registration Test	<b>Attempt</b> 1	<b>Received by</b> Raul Canceran Galang

- ① This is to acknowledge the receipt of AED 170 (in words: One Hundred and Seventy Dirhams Only.), towards the above service.  
② Information in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated calculations.

This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection. Company not responsible for any hidden defects and inspection done-According to Traffic law No., 21 year 1995

هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص. المؤسسة غير مسؤولة عن العيوب الغير مرئية و الفحص الفني يتم ظاهريا طبقا لقانون السير و المرور 21 لسنة 1995  
**TASJEEL**  
تسجيل