

Queue Number 2872747

Transaction Date 15 Oct 2026, 12:31:33

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
44512303 (CC10009) (CC10012)

Vehicle Details

Chassis Number	JTFHX02P1E*****
Specification	GCC Specification
Make	Toyota
Model	Hiace
Model Year	2014
Color	White
Mileage	698442 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	RIGHT SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Doors	LEFT BEADING MISSING	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	FLOOR RUST PROOFED, PORTION REPAIRED	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN	دعامية
01.G Roof	REPAIRED , PORTION HOLE	السقف
01.H Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.I Pillars	LEFT SIDE PILLAR REPAIRED , RIGHT SIDE PORTION DENT	القوائم
01.J Trunk	REFITTED , INNER COVER LEATHER MISSING	صندوق
01.K Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.L Sign of back accident	BACK PANEL QUARTER PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	RUST PROOFED, PORTION DENT FRONT RIGHT SIDE CROSS MEMBRE BEND ,	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK OPEN REFITTED GETTING RUSTY,	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---------------------------------------	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	REPAIRED , PORTION LOOSE , EXTRA COVER	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Catalytic Converter	CUT RWELDED	دبة البيئة
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	MINOR OIL LEAK OPEN REFITTED GETTING RUSTY MUDDY	الحالة النظره للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	LEFT SIDE 2023 , RIGHT SIDE 2024	الاطار الخلفي
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	BOTH SIDE PORTION CRACK	الاضاءة الرئيسية
08.B Tail Light	RIGHT SIDE PORTION CRACK	الضوء الخلفي
08.C Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Suspension Subframe	CHASSIS THICK RUST PROOFED,MINOR DENT	ممتص الصدمات ازرع مفصل كروي
09.B Shock Absorber	REAR LEAK	
09.C Arms	BUSHES CRACKED	
09.D Ball Joint	BOOT CUT	
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
10.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY , INTERIOR REFITTED	اخرى
11.B AC Condition	OK , REAR A . C MODIFIED	المكيف
11.C Roof Light	NOT WORKING	أنارة السقف
11.D Floor Matting	EXTRA COVER	فرش الأرضيه
11.E Audio	NOT WORKING	صوتيات
11.F Dash Board	PANEL PORTION LOOSE	لوحة القيادة
11.G Roof Ceiling	REFITTED , PORTION DAMAGED	بطانه السقف
11.H Door Panel	LEATHER MISSING	لوحة بطانة الباب
11.I Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae