

Queue Number 2840872

Transaction Date 06 Oct 2026, 13:43:45

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
52023149 (CC10010) (CC10010)

Vehicle Details

Chassis Number 4JGBB86E06*****
 Specification Imported
 Make Mercedes
 Model ML350
 Model Year 2006
 Color White
 Mileage N/A NA
 Fuel Type Petrol
 Transmission Type
 No. Of Cylinders 6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REFITTED,	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS,SUSPENSION BALLY RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR CHASSIS COMPLETE COVERED COVER PORTION CUT ,CHECKED ONLY VISIBLE AREA ,	الارضية
01.E Bumper	BUMPER MISALIGN ,SCRATCHES ,PORTION DAMAGED.	دعامية
01.F Windshield	FRONT CRACKED .	زجاج
01.G Bonnet	REFITTED .	غطاء المحرك
01.H Trunk	NOT OPEN	صندوق
01.I Sign of front accident	FRONT ASEMBLY REFITTED .	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.J Sign of back accident	BACK PANEL ,QUARTER PANEL ,COMPARTMENT FLOOR REPAIRED,DENT .	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	REAR BOTH SIDE CHASSIS EXTENSION REPAIRED RUSTY HOLE WEAK ,FRONT CHASSIS RUSTY MUDDY .	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN PUNCHING AREA DENT.	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---	-----------------------

Condition	Remarks	الحالة
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	DIRTY LOOSE PORTION CUT ,SIDE COVER DAMAGED .	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED.	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022 EXPIRED CRACKED WORN OUT .	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022 EXPIRED CRACKED WORN OUT .	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENTS SCRATCHES .	حالة الجنوط
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Disc&Drum	PARTS RUSTY.	دسك وطنابير الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	LEAK WEAK .	ممتص الصدمات
08.B Arms	BUSHES CUT .	ازرع
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
09.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
09.C Axle	BOOT CUT .	اكسلات
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY,SIGN OF WATER FLOODED.	اخرى
10.B AC Condition	NOT CHECKED .	المكيف
10.C Dash Board	PORTION LOOSE.	لوحة القيادة
10.D Roof Ceiling	LOOSE.	بطانه السقف
10.E Odometer reading	NOT CHECKED .	قراءة عداد المسافات
10.F Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE.	لوحة بطانة الباب
10.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae