

Queue Number 2830554

Transaction Date 03 Oct 2026, 13:01:30

Site Name  
840 - Emirates AuctionsTransaction Number  
91507507 (CC10010) (CC10010)

## Vehicle Details

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Chassis Number    | MMBJNK6203*****   |
| Specification     | GCC Specification |
| Make              | Mitsubishi        |
| Model             | L200              |
| Model Year        | 2003              |
| Color             | White             |
| Mileage           | 889338 Km         |
| Fuel Type         | Petrol            |
| Transmission Type |                   |
| No. Of Cylinders  | 4                 |

## Condition

## Remarks

## الحالة

## 01 Body

## جسم المركبة

|                             |                                                                                  |                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 01.A Paint                  | BODY REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED | الصبغ                      |
| 01.B Rusty                  | UNDER BODY PARTS,SUSPENSION GETTING RUSTY                                        | صدأ                        |
| 01.C Floor                  | UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY                                                  | الارضية                    |
| 01.D Bumper                 | BUMPER MISALIGN ,SCRATCHES ,PORTION DAMAGED.                                     | دعامية                     |
| 01.E Sign of front accident | FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD ,FENDER FRAME REPAIRED.          | وجود مؤشر لحادث في المقدمة |
| 01.F Sign of side accident  | RUNNING BOARD ROCKER PANEL PILLAR OUTER PANEL ,REAR CABIN PANEL REPAIRED.        | وجود مؤشر لحادث في الجانب  |

## 02 Chassis Condition

## الشاسي

|                     |                                                         |             |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| 02.A Chassis        | CHASSIS FRAME COMPLETE BADLY RUSTY PORTION DENT MUDDY . | الشاسيه     |
| 02.B Chassis Number | VIN PUNCHING AREA RUSTY.                                | رقم القاعدة |

## 03 Engine Condition

## المحرك

|                              |                                                                         |                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 03.A Mount                   | BUSHES CUT .                                                            | كرسي                  |
| 03.B Engine Visual Condition | ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY | الحالة النظرية للمحرك |

## 04 Seats Condition

## المقاعد

|                     |                      |              |
|---------------------|----------------------|--------------|
| 04.A Seat Condition | DIRTY LOOSE DAMAGED. | حالة المقاعد |
|---------------------|----------------------|--------------|

## 05 Exhaust System

## نظام العادم

|                   |                |         |
|-------------------|----------------|---------|
| 05.A Modification | CUT .REWELDED. | تعديلات |
|-------------------|----------------|---------|

| Condition                               | Remarks                                            | الحالة                           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>06 Transmission Condition</b>        |                                                    | <b>الجير</b>                     |
| 06.A Gear Box Visual Condition          | NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY         | الحالة النظرية للجير             |
| 06.B Gear Box Mount                     | BUSHES CUT .                                       | كرسي الجير                       |
| 06.C Propeller Shaft                    | CENTER BEARING CUT .                               | ناقل الحركة                      |
| 06.D Road Test                          | NOT CHECKED .                                      | فحص علي الطريق                   |
| <b>07 Tires and Rims Condition</b>      |                                                    | <b>الاطارات</b>                  |
| 07.A Front Tyre                         | DAMAGED .                                          | الاطار الامامي                   |
| 07.B Rear Tyre                          | DAMAGED .                                          | الاطار الخلفي                    |
| 07.C Rims Condition                     | RUSTY.                                             | حالة الجنوط                      |
| <b>08 Wipers and Arms</b>               |                                                    | <b>المساحات</b>                  |
| 08.A Other                              | TANK CAP MISSING.                                  | اخرى                             |
| <b>09 Lights</b>                        |                                                    | <b>الاضاءة</b>                   |
| 09.A Head Light                         | LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK                   | الاضاءة الرئيسية                 |
| 09.B Tail Light                         | DAMAGED.                                           | الضوء الخلفي                     |
| <b>10 Brake Condition</b>               |                                                    | <b>الفرامل</b>                   |
| 10.A Disc&Drum                          | RUSTY.                                             | دسك وطنابير الفرامل              |
| <b>11 Suspension System</b>             |                                                    | <b>ممتص الصدمات</b>              |
| 11.A Shock Absorber                     | LEAK,WEAK .                                        | ممتص الصدمات                     |
| 11.B Leaf Spring                        | BUSHES CUT .                                       |                                  |
| 11.C Arms                               | BUSHES CUT .                                       | ازرع                             |
| 11.D Stabilizer Bar And Link Rod        | BUSHES CUT .                                       | عمود التوازن و مثبت عمود التوازن |
| <b>12 Steering Condition</b>            |                                                    | <b>المقود</b>                    |
| 12.A Steering Boot                      | CUT .                                              | ربلة المقود                      |
| 12.B Steering Box                       | OIL LEAK .                                         | جهاز المقود                      |
| <b>13 Interior Condition</b>            |                                                    | <b>الحالة الداخليه</b>           |
| 13.A Other                              | INTERIOR PARTS GETTING RUSTY , ( SIGN OF FLOODED ) | اخرى                             |
| 13.B Mirror                             | LEFT SIDE MISSING , ,PORTION DAMAGED ,FADED LOOSE. | المرايا                          |
| 13.C AC Condition                       | NOT CHECKED GRILL DAMAGED LOOSE.                   | المكيف                           |
| 13.D Power Window Switch And Glass      | SWITCH ASSEMBLY MISSING .                          | مفتاح النافذه و الزجاج           |
| 13.E Dash Board                         | PORTION DSAMAGED LOOSE.                            | لوحة القيادة                     |
| 13.F Sun Visor                          | LOOSE LOCK DAMAGED .                               | حاجب الشمس                       |
| 13.G Door Panel                         | WORN OUT PORTION DAMAGED.                          | لوحة بطانة الباب                 |
| 13.H Door Panel                         | WORN OUT PORTION DAMAGED .                         | لوحة بطانة الباب                 |
| 13.I Steering Wheel and control buttons | WORN OUT PORTION DAMAGED .                         | عجلة القيادة وازرار التحكم       |

| Condition                | Remarks                             | الحالة           |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 13.J Gear Shifting Lever | KNOB WORN OUT ,DUST COVER DAMAGED . | ذراع نقل السرعات |

you can verify the validity of the certificate via the link: [carcheck.ae/certificate](https://carcheck.ae/certificate)



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط [carcheck.ae/certificate](https://carcheck.ae/certificate)

#### Terms & Conditions

#### الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)