

Queue Number

2811190

Transaction Date

29 Sep 2026, 13:23:17

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

17756126 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number	JHLRE48398*****
Specification	GCC Specification
Make	Honda
Model	CRV
Model Year	2008
Color	Silver
Mileage	N/A Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED DENTS SCRATCHES PORTION RUSTY PORTION FADED,MUDDY.	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT MUDDY.	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN ,PORTION DAMAGED.	دعامية
01.E Sign of front accident	BUMPER FRAME ,BULKHEAD ,RADIATOR SUPPORT REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.F Sign of back accident	BACK PANEL ,COMPARTEMNT FLOOR REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	REAR EXTENSION END DENT ,FRONT CHASSIS OILY MUDDY . PORTION RUSTY.	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK ,PARTS RUSTY.	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	DIRTY LOOSE.	حالة المقاعد
---------------------	--------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED ,OIL LEAK ,PARTS RUSTY.	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	EXPIRED CRACKED WORN OUT	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	EXPIRED CRACKED WORN OUT	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED ,ALL LIGHT NOT CHECKED .	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	PARTS RUSTY.	دسك و طنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK.	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CRACKED .	ازرع
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
10.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
11 Interior Condition		الحالة الداخلية
11.A Other	INTERIOR CONDITION RUSTY ,SIGN OF FLOODED.	اخرى
11.B Mirror	LOOSE FADED.	المرايا
11.C Dash Board	LOOSE PORTION CRACKED.	لوحة القيادة
11.D Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE.	لوحة بطانة الباب
11.E Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae