



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **04 Dec 2022, 16:50:51**
 Transaction Number **14744550 (CC10010)** Queue Number **635614**



Chassis Number **JTEBU25J285147943**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **Toyota**
 Model **Prado**
 Model Year **2008**
 Color **White**
 Mileage **319314 Km**
 Fuel Type **Petrol**
 No. Of Cylinders **6**
 Specification **GCC Specification**

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Other	FRONT BUMPER FRAME ,DENT ,FENDER FRAME ,BULKHEAD REPAIRED. BUMPER GRILL LOOSE .LOGO MISSING .	اخري
01.B Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
01.C Bonnet	REFITTED.MISALIGN.	غطاء المحرك
01.D Paint	BODY PORTION REPAIRED ,REPAINTED ,DENTS SCRATCHES ,PORTION FADED & PORTION RUSTY .	الصبغ
01.E Floor	PORTION DENT & REAR BACK PANEL,LEFT SIDE QUATER PANEL REPAIRED	الارضية
01.F Fuel Tank	DENT	خزان الوقود
01.G Bumper	MISALIGN ,DAMAGED .	دعامية
01.H Fenders	REFITTED .	مدكار
01.I Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.J Rusty	UNDER BODY ,SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY .	صدأ
02 Interior Condition		الحاله الداخليه
02.A AC Condition	NOT CHECKED ,GRILL DAMAGED .	المكيف
02.B Roof Light	SUN GLASS HOLDER MISSING .	أنارة السقف
02.C Door Panel	PORTION DAMAGED .	لوحة بطانة الباب

DEFECT	REMARKS	
02.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT.	عجلة القيادة وازرار التحكم
02.E Power Window Switch	SWITCHS LOOSE .	مفتاح النافذه
02.F Dash Board	DAMAGED	لوحة القيادة
03 Suspension System		ممتص الصدمات
03.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
03.B Arms	LOWER ARM BUSH CUT	ازرع
04 Lights		الاضاءة
04.A Head Light	RIGHT SIDE BRACKET DAMAGED,LENS FADED ,LIGHTING SYSTEM NOT CHECKED .	الاضاءة الرئيسية
05 Transmission Condition		الجير
05.A Propeller Shaft	SPLIT JOINT LEAK	ناقل الحركة
05.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
05.C Visual Gear Box Condition	OIL WET,REFITTED,OIL SUMP DENT	حالة الجير النظري
06 Engine Condition		المحرك
06.A Visual Engine Condition	OIL LEAK,REFITTED,NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED	حالة المحرك النظري
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2019 CRACKED.	الاطار الخلفي
07.B Front Tyre	LEFT 2013 EXPIRED ,CRACKED & RIGHT 2019 CRACKED.	الاطار الامامي
07.C Spare Tire &Tools	MISSING .	الاطار الاحتياطي و العدة
08 Seats Condition		المقاعد
08.A Seat Condition	PORTION DAMAGED .	حالة المقاعد
08.B Seat Belt	REAR SEAT BLET NOT WORKING PROPERLY .	حزام الأمان
09 Chassis Condition		الشاصي
09.A Chassis	FRONT BOTH SIDE CHASSIS INNER PORTION,BODY MOUNT BRACKET & REAR CHASSIS LOWER PORTION RUSTY HOLE,BULDGE	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

