



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	22 Jan 2023, 13:54:31
Transaction Number	23726801 (CC10010)	Queue Number	657785



Chassis Number	JTDBT923284021576
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Toyota
Model	Yaris
Model Year	2008
Color	Silver
Mileage	001 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Interior Condition		الحاله الداخليه
01.A Mirror	LEFT SIDE COVER DAMAGED	المرابيا
01.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
01.C Door Panel	PORTION DAMAGE	لوحة بطانة الباب
01.D Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
01.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
01.F Other	CONSOLE BOX PORTION DAMAGED	اخرى
01.G Roof Ceiling	PORTION DAMAGED,LOOSE	بطانه السقف
02 Body		جسم المركبة
02.A Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED DENT SCRATCHES ,PORTION FADED,PORTION RUSTY	الصبغ
02.B Rusty	UNDER BODY PARTS SUSPENSION RUSTY	صدأ
02.C Floor	PORTION DENT & REAR BACK PANEL,QUATER PANEL,COMPARTM,ENT FLOOR,SPARE WHEEL HOUSING REPAIRED	الارضية
02.D Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02.E Other	FRONT FENDER FRAME ,BULK HEAD,BUMPER FRAME RADIATOR SUPPORT REPAIRED	اخرى

DEFECT	REMARKS	
02.F Bumper	MISALIGN, PORTION DAMAGED	دعامية
02.G Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
02.H Fenders	FRONT REFITTED,RIGHT SIDE DAMAGE	مدكار
02.I Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
03 Transmission Condition		الجير
03.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
03.B Visual Gear Box Condition	NOT CHECK,OIL LEAK ,REFITTED .	حالة الجير النظري
04 Chassis Condition		الشاصي
04.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK.	الشاسيه
05 Suspension System		ممتص الصدمات
05.A Other	TRAILING ARM BUSHES CUT .	اخرى
05.B Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED .	ازرع
05.C Ball Joint	BOOT CUT .	مفصل كروي
05.D Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2018 CRACKED , EXPIRED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2018 CRACKED , EXPIRED	الاطار الخلفي
07 Steering Condition		المقود
07.A Steering Box	OIL LEAK.	جهاز المقود
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED,ALL LIGHT NOT CHECK,RIGHT SIDE PORTION DAMAGED	الاضاءة الرئيسية
08.B Tail Light	DAMAGED	الانارة
09 Engine Condition		المحرك
09.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECK,KEY MISSING,OIL LEAK REFITTED .	حالة المحرك النظري

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.