

Queue Number

2852162

Transaction Date

09 Oct 2026, 16:37:36

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

20406159 (CC10026) (CC10026)



Vehicle Details

Chassis Number	YV1MC6753A*****
Specification	GCC Specification
Make	Volvo
Model	C 70
Model Year	2010
Color	Black
Mileage	198868 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	BOTH SIDE LEFT REPAINTED , RIGHT SIDE PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED , MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR THICK RUST PROOFED MINOR DENT , MUDDY	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN , TOW HOOK COVER MISSING	دعامية
01.F Windshield	FRONT GLASS CRACK	زجاج
01.G Pillars	RIGHT SIDE B/ PILLAR ROCKER PANEL REPAIRED	القوائم
01.H Trunk	NOT OPENING	صندوق
01.I Sign of front accident	BUMPER FRAME , INNER FENDER FRAME , RADIATOR SUPPORT REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.J Sign of back accident	BACK PANEL , BUMPER FRAME , WHEEL ARCH REPAIRED , DENT	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS GETTING RUSTY , OILLY ,	الشاسيه
--------------	---------------------------------	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Other	SERPENTINE BELT WORN OUT	اخرى
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT STARTING , ALL SYSTEM NOT CHECK ,OPEN REFITTED PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF OIL WET	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	PORTION CRACK	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	ALL SYSTEM NOT CHECK , PARTS REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظره للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021 CRACK EXPIRED	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS GETTING FADED , ALL LIGHTS NOT CHECKED , BOTH SIDE LENS WATER NOSSLE DAMAGE	الاضاءة الرئيسية
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	BUSHES WORN OUT	ممتص الصدمات
08.B Arms	BUSHES CRACK	ازرع
09 Interior Condition		الحاله الداخليه
09.A Other	CENTER CONSOLE PANEL PORTION WORN OUT , INTERIOR PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED	اخرى
09.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
09.C Floor Matting	DIRTY	فرش الأرضيه
09.D Audio	DISPLAY PANEL FADED	صوتيات
09.E Dash Board	PORTION WORN OUT	لوحة القيادة
09.F Roof Ceiling	DAMAGE	بطانه السقف
09.G Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
09.H Steering Wheel and control buttons	PORTION WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.I Gear Shifting Lever	PORTION WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on
wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر
wecare@carscheck.ae