



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>16 Jan 2022, 17:51:31</b>
Transaction Number	<b>86060356 (CC10006)</b>	Queue Number	<b>312309</b>



Chassis Number	<b>JMYSTCY4AGU733011</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Mitsubishi</b>
Model	<b>Lancer</b>
Model Year	<b>2016</b>
Color	<b>White</b>
Mileage	<b>160723 Km</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>4</b>
Specification	<b>GCC Specification</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
01.A Doors	FRONT RIGHT SIDE DOOR REPAINTED	أبواب
01.B Other	FRONT RADIATOR SUPPORT ,BULK HEAD REPAINTED	اخرى
01.C Bumper	REPAINTED	دعامية
01.D Roof	REPAINTED,PORTION REPAINTED	السقف
01.E Fenders	FRONT RIGHT SIDE REPAINTED,PORTION REPAINTED & FRONT BOTH SIDE REFITTED	مدكار
01.F Bonnet	REPAINTED,REPAINTED,REFITTED	غطاء المحرك
01.G Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.H Paint	BODY REPAINTED , PORTION REPAINTED , BODY MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
<b>02 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
02.A Engine Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECK	حالة المحرك
<b>03 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
03.A Head Light	ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
03.B Fog light	LEFT SIDE LOOSE	كشاف الضباب
<b>04 Suspension System</b>		<b>ممتص الصدمات</b>

DEFECT	REMARKS	
04.A Arms	FRONT LOWER ARM BUSH MINOR CRACKED	ازرع
04.B Shock Absorber	REAR RIGHT SIDE SHOCK ABSORBER OIL LEAK	ممتص الصدمات
<b>05 Chassis Condition</b>		<b>الشاسي</b>
05.A Chassis	OK	الشاسيه
<b>06 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2018 & CRACKED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2018 & CRACKED	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	RIMS HAVE MINOR SCRATCHES	حالة الجنوط
<b>07 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
07.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
07.B Gear Box	NOT CHECK	الجير
<b>08 Wipers and Arms</b>		<b>المساحات</b>
08.A Wiper Arm &Blade	NOT CHECK	ازرع المساحات والشفرات
<b>09 Brake Condition</b>		<b>الفرامل</b>
09.A Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
<b>10 Steering Condition</b>		<b>المقود</b>
10.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
<b>11 Battery Condition</b>		<b>حالة البطارية</b>
11.A Battery Condition	NOT WORKING	حالة البطارية
<b>12 Seats Condition</b>		<b>المقاعد</b>
12.A Seat Belt	OK	حزام الأمان
12.B Seat Condition	OK	حالة المقاعد
<b>13 Interior Condition</b>		<b>الحاله الداخليه</b>
13.A AC Condition	NOT CHECK	المكيف
13.B Audio	MISSING	صوتيات

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.