

Queue Number 2878088

Transaction Date 17 Oct 2026, 11:07:53

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
42930306 (CC10009) (CC10012)

Vehicle Details

Chassis Number	JN1CC11C06*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Tiida
Model Year	2006
Color	Black
Mileage	479896 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED DENT SCRATCHES , PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Doors	REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	FLOOR PROTION REAR BOTH SIDE WHEEL ARCH RUSTY HOLES	الارضية
01.F Bumper	PORTION DAMAGED	دعامية
01.G Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.H Trunk	REFITTED , LOCK DAMAGED	صندوق
01.I Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD FENDER FRAME REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.J Sign of back accident	BACK PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT BOTH SIDE CHASSIS CROSS MEMBER REPAIRED DBEND REAR EXTENSION END RUSTY HOLE DENT	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Smoke	MINOR WHITE	دخان
03.B Engine Visual Condition	OIL LEAK OPEN REITTED ABNORMAL NOISY GETTING RUSTY SHAKING	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	EXTRA COVER PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	MINOR OIL LEAK REFITTED GETTING RUSTY JERKING	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	RIGHT SIDE CRACK	الضوء الخلفي
07.C Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Brake Pedal	SPONGY	دواسة الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	BUSHES CRACKED	ازرع
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY , (SIGN OF FLOODED)	اخرى
10.B Mirror	BOTH SIDE COVER PORTION MISSING	المرآيا
10.C AC Condition	NOT WORKING	المكيف
10.D Dash Board	DAMAGED	لوحة القيادة
10.E Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانة السقف
10.F Sun Visor	LEFT SIDE PORTION DAMAGED , RIGHT SIDE LOOSE	حاجب الشمس
10.G Door Panel	WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae