



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	19 Jan 2023, 15:44:18
Transaction Number	78127227 (CC10010)	Queue Number	657724



Chassis Number	JD1GM100X41557247
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Daihatsu
Model	Sirion
Model Year	2004
Color	Silver
Mileage	001 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	3
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Rusty	UNDER BODY PARTS SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.B Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.C Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.D Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,DENT,SCRATCHES,PORTION FADED,PORTION RUSTY	الصبغ
01.E Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED	دعامية
01.F Floor	PORTION DENT & REAR BACK PANEL,QUATER PANEL WHEEL ARCH,COMPARTMENT FLOOR REPAIRED	الارضية
01.G Other	FRONT FENDER FRAME ,BULK HEAD,BUMPER FRAME RADIATOR SUPPORT REPAIRED	اخرى
01.H Fenders	FRONT REFITTED,RIGHT SIDE DAMAGED	مدكار
01.I Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Engine Condition		المحرك
02.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,KEY MISSING ,REFITTED OIL LEAK	حالة المحرك النظري
02.B Mount	CUT	كرسي
03 Interior Condition		الحالة الداخليه

DEFECT	REMARKS	
03.A Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
03.B Other	INTERIOR COMPLETELY DUSTY	اخرى
03.C AC Condition	NOT CHECK	المكيف
03.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
04 Tires and Rims Condition		الاطارات
04.A Rear Tyre	EXPIRED,DAMAGED	الاطار الخلفي
04.B Front Tyre	EXPIRED,DAMAGED	الاطار الامامي
05 Transmission Condition		الجير
05.A Visual Gear Box Condition	NOT CHECK, OIL LEAK REFITTED	حالة الجير النظرى
05.B Gear Box Mount	CUT	كرسي الجير
05.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED,ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
07 Steering Condition		المقود
07.A Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
07.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
07.C Steering Oil	OIL LEAK	زيت المقود
07.D Axle	BOOT CUT	اكسلات
08 Chassis Condition		الشاسي
08.A Chassis	FRONT BOTH SIDE CHASSIS & REAR BOTH SIDE CHASSIS EXTENSION REPAIRED,BEND	الشاسيه
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
09.B Arms	LOWER ARM BUSH CUT	ازرع
09.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09.D Other	STABILIZER LINK BOOT CUT	اخرى
10 Wipers and Arms		المساحات
10.A Wiper Arm &Blade	REAR MISSING	ازرع المساحات والشفرات
11 Exhaust System		نظام العادم
11.A Other	EXHAUST DAMAGED,PIPE MISSING	اخرى

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.



condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.