



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **16 May 2023, 16:28:19**
 Transaction Number **25873331 (CC10010)** Queue Number **716241**



Chassis Number **JMYLYV95WFJ710762**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **Mitsubishi**
 Model **Pajero**
 Model Year **2015**
 Color **Beige**
 Mileage **001 Km**
 Fuel Type **Petrol**
 No. Of Cylinders **6**
 Specification **GCC Specification**

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Floor	PORTION DENT .	الارضية
01.B Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.C Other	FRONT BUMPER FRAME ,FENDER FRAME ,BULKHEAD ,RADIATOR SUPPORT REPAIRED.	اخرى
01.D Bumper	MISALIGN ,PORTION DAMAGE.	دعامة
01.E Rusty	UNDER BODY ,SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.F Windshield	FRONT SPOT CRACKED.	زجاج
01.G Paint	BODY PORTION REPAIRED ,PORTION REPAINTED ,DENTS SCRATCHES ,PORTION FADED ,PORTION RUSTY	الصبغ
02 Seats Condition		المقاعد
02.A Seat Condition	PORTION CRACKED.	حالة المقاعد
03 Suspension System		ممتص الصدمات
03.A Arms	LOWER ARM BUSHES CRACK.	ازرع
03.B Shock Absorber	LEAK ,WEAK .	ممتص الصدمات
04 Transmission Condition		الجير
04.A Gear Box Mount	CRACKED .	كرسي الجير

DEFECT	REMARKS	
04.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
04.C Visual Gear Box Condition	NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK.	حالة الجير النظري
05 Engine Condition		المحرك
05.A Mount	CUT.	كرسي
05.B Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,KEY MISSING ,REFITTED .OIL LEAK.	حالة المحرك النظري
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED ,ALL LIGHTS NOT CHECKED .	الاضاءة الرئيسية
07 Chassis Condition		الشاسي
07.A Chassis Number	DIFFERENT CHASSIS NUMBER DASHBOARD VIN PLATE & VIN NUMBER PUNCHING FIREWALL ,LEFT SIDE DOPOR POST .	رقم القاعدة
07.B Chassis	CHECKED ONLY VISIBLE AREA OK.	الشاسيه
08 Interior Condition		الحاله الداخليه
08.A Odometer reading	NOT CHECKED .	قراءة عداد المسافات
08.B Dash Board	REPLACED.	لوحة القيادة
08.C Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
08.D AC Condition	NOT CHECKED.	المكيف
09 Tires and Rims Condition		الاطارات
09.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2019 CRACKED .	الاطار الخلفي
09.B Front Tyre	BOTH SIDE 2019 CRACKED .	الاطار الامامي

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.