

Queue Number 2900270

Transaction Date 24 Oct 2026, 12:13:49

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
93285831 (CC10009) (CC10019)

Vehicle Details

Chassis Number	SALLMAMD4A*****
Specification	GCC Specification
Make	Range Rover
Model	Vogue
Model Year	2010
Color	Silver
Mileage	206491 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED ,MINOR DENTS SCRATCHES ,PORTION RUSTY PORTION FADED .	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS CHASSIS SUSPENSION RUSTY	صدأ
01.C Floor	FLOOR PORTION DENT	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN	دعامية
01.E Bonnet	RIGHT SIDE SHOCK DAMAGED	غطاء المحرك
01.F Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.G Vehicle Color	BROWN	لون المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS GETTING RUSTY FRONT LEFT SIDE END DENT	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK REFITTED GETTING RUSTY MUDDY,HOLE COVER MISSING	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	DRIVER SEAT COVER PORTION CRACKED	حالة المقاعد
---------------------	-----------------------------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	OIL WET REFITTED, GETTING RUSTY MINOR JERKING	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	---	----------------------

Condition	Remarks	الحالة
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020 CRACKED EXPIRED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020 CRACKED EXPIRED	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Brake Pedal	GETTING SPONGY	دواسة الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	BUSHES CUT	ازرع
09.B Other	SUSPENSION REFITTED GETTING RUSTY	اخرى
09.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
10 Steering Condition		المقود
10.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
10.B Axle	BOTH SIDE BOOT CUT	اكسلات
11 Interior Condition		الحالة الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY SIGN OF FLOODED & CENTER CONSOLE BOX SLIDING COVER PORTION DAMAGED	اخرى
11.B Mirror	BOTH SIDE FOLDING NOT WORKING,LOOSE	المرآيا
11.C AC Condition	OK	المكيف
11.D Audio	SCREEN FADED	صوتيات
11.E Dash Board	PORTION CRACKED & GOLVE BOX DAMAGED,LOOSE	لوحة القيادة
11.F Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
11.G Sun Visor	LEFT SIDE BRACKET DAMAGED	حاجب الشمس
11.H Odometer reading	CLUSTER PORTION FADED	قراءة عداد المسافات
11.I Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.J Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.K Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
11.L Engine Start Button	SWITCH PORTION DAMAGED	زر تشغيل المحرك
12 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
12.A Coolant tank	EMPTY	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae