



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	23 Nov 2022, 17:53:45
Transaction Number	50049722 (CC10006)	Queue Number	628964



Chassis Number	3GCFK12338G159359
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Chevrolet
Model	Avalanche
Model Year	2008
Color	Silver
Mileage	472270 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	8
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Interior Condition		الحاله الداخليه
01.A Door Panel	PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
01.B Mirror	BOTH SIDE FOLDING NOT WORKING & LEFT SIDE GLASS CRACKED, FADED	المرايا
01.C Sun Visor	RIGHT SIDE STAND DAMAGED	حاجب الشمس
01.D AC Condition	NOT WORKING	المكيف
01.E Dash Board	DAMAGED	لوحة القيادة
02 Lights		الاضاءة
02.A Fog light	NOT WORKING	كشاف الضباب
02.B Other	SWITCH LOOSE.	اخرى
02.C Warning Light	WARNING MESSAGE ON IN DISPLAY	ضوء تحذير
03 Transmission Condition		الجير
03.A DIFFERENTIAL	WHILE DRIVE NOISY	الدفرنشل
03.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
03.C Visual Gear Box Condition	OIL LEAK & JERKING	حالة الجير النظري
04 Tires and Rims Condition		الاطارات

DEFECT	REMARKS	
04.A Spare Tire &Tools	MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
04.B Front Tyre	BOTH SIDE 2018 CRACKED,	الاطار الامامي
04.C Rear Tyre	BOTH SIDE 2018 & CRACKED	الاطار الخلفي
05 Body		جسم المركبة
05.A Fenders	FRONT LEFT SIDE PORTION REPAIRED,REPAINTED & RIGHT SIDE REPAIRED REPAINTED & REFITTED	مدكار
05.B Roof	HAVE DEEP DENT	السقف
05.C Floor	LEFT SIDE QUATER PANEL RUSTY HOLE & RIGHT SIDE RUSTY REPAIRED	الارضية
05.D Rusty	UNDER BODY PARTS SUSPENSION,FLOOR,CHASSIS GETTING RUSTY	صدأ
05.E Paint	BODY PORTION REPAIRED , REPAINTED & MINOR DENT ,SCRATCHES,PORTION FADED	الصبغ
05.F Bonnet	REPAIRED REPAINTED & REFITTED	غطاء المحرك
05.G Doors	FRONT LEFT SIDE REPAINTED & RIGHT SIDE PORTION REPAIRED, REPAINTED	أبواب
05.H Trunk	REAR CARRIOR BOX PORTION REPAIRED, REPAINTED	صندوق
06 Suspension System		ممتص الصدمات
06.A Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع
06.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
07 Engine Condition		المحرك
07.A Visual Engine Condition	OIL LEAK	حالة المحرك النظري
07.B Smoke	WHITE SMOKE	دخان
08 Battery Condition		حالة البطارية
08.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية
09 Steering Condition		المقود
09.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
09.B Axle	RIGHT SIDE NOISY	اكسلات
10 Brake Condition		الفرامل
10.A Hand Brake	NOT WORKING	فرامل اليد
11 Seats Condition		المقاعد
11.A Seat Condition	FRONT BOTH SIDE SEAT DAMAGED & ADJUSTMENT NOT WORKING PROPERLY	حالة المقاعد
12 Chassis Condition		الشاسي
12.A Chassis	CHASSIS FRAME COMPLETLY RUST PROOFED & PORTION RUSTY	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من



only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.