

Queue Number

2881313

Transaction Date

19 Oct 2026, 17:42:43

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

39632588 (CC10013) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	KMHBT51B56*****
Specification	GCC Specification
Make	Hyundai
Model	Getz
Model Year	2006
Color	Blue
Mileage	285310 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT LEFT DAMAGED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED,EXCEPT TRUNK,DENTS SCRATCHES,PORTION RUSTY FADED,PORTION DAMAGED	الصبغ
01.C Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR RUST PROOFED DENT	الارضية
01.E Bumper	PORTION DAMAGED	دعامية
01.F Bonnet	NOT CLOSE,REFITTED	غطاء المحرك
01.G Pillars	LEFT SIDE A,RIGHT SIDE C/PILLAR OUTER PANEL REPAINTED PORTION REPAIRED	القوائم
01.H Trunk	DENT / NOT OPEN,LUGGAGE SHADE MISSING	صندوق
01.I Fuel Tank	DENT	خزان الوقود
01.J Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME RADIATOR SUPPORT BULK HEAD ASSEMBLY REFITTED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	REAR LEFT SIDE EXTENSION END DENT	الشاسيه
02.B Chassis Number	DOOR POST STICKER PORTION DAMAGED	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	NOT START ALL SYSTEM NOT CHECK REFITTED , MUDDY DIRTY , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	PORTION WORN OUT	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Other	DENT	اخرى
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECK , REFITTED , MUDDY DIRTY , PARTS GETTING RUSTY , OIL PAN DENT	الحالة النظرية للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	2022 DRY CRACK WORN OUT	الاطار الامامي
07.B Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LEFT DAMAGED / RIGHT FADED ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
08.B Tail Light	BRACKET DAMAGED	الضوء الخلفي
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك و طنايير الفرامل
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Shock Absorber	WEAK	ممتص الصدمات
10.B Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
10.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
10.D Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
11 Interior Condition		الحالة الداخلية
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY SIGN OF FLOODED	اخرى
11.B Mirror	LEFT SIDE VIEW MIRROR BRACKET REPAIRED	المرآيا
11.C AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
11.D Dash Board	EXTRA COVER PORTION WORN OUT CRACK	لوحة القيادة
11.E Roof Ceiling	LOOSE	بطانه السقف
11.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
12 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
12.A Coolant tank	BOTTLE CAP MODIFIED	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae