



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>12 Jan 2022, 17:52:32</b>
Transaction Number	<b>97273727 (CC10006)</b>	Queue Number	<b>312309</b>



Chassis Number	<b>HC1022213317</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Mazda</b>
Model	<b>929</b>
Model Year	<b>1993</b>
Color	<b>White</b>
Mileage	<b>369648 Km</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>4</b>
Specification	<b>GCC Specification</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
01.A Fenders	REAR BOTH SIDE REPAIRED, REPAINTED & FRONT BOTH SIDE PORTION REPAIRED, REPAINTED	مدكار
01.B Doors	REAR BOTH SIDE REPAIRED, REPAINTED & FRONT BOTH SIDE PORTION REPAIRED, REPAINTED	أبواب
01.C Trunk	PORTION REPAIRED & REPAINTED	صندوق
01.D Door Handle & Lock	FRONT BOTH SIDE INNER HANDLE LOCK DAMAGED	مقابض الأبواب والأقفال
01.E Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING , FLOORING RUSTY&PORTION WEAK	صدأ
01.F Floor	DENTS & RUST PROOFED	الارضية
01.G Roof	PORTION REPAIRED & REPAINTED	السقف
01.H Bonnet	PORTION REPAIRED , REPAINTED & SHOCK WEAK	غطاء المحرك
01.I Paint	BODY TOTALY,REPAINTED,PORTION REPAIRED , MINOR DENTS, SCRATCHES	الصبغ
<b>02 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
02.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2018 CRACKED, RIGHT SIDE DIFFRENT SIZE	الاطار الخلفي
02.B Front Tyre	BOTH SIDE 2019 CRACKED	الاطار الامامي
<b>03 Interior Condition</b>		<b>الحاله الداخليه</b>

DEFECT	REMARKS	
03.A Power Window Switch	FRONT & REAR OUTER NOT WORKING	مفتاح النافذه
03.B Other	CLUTCH SPONGY	اخرى
03.C Mirror	RIGHT SIDE CRACKED	المرايا
03.D AC Condition	NOT WORKING	المكيف
03.E Steering Wheel and control buttons	COVER WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
03.F Sun Visor	BOTH SIDE LOOSE	حاجب الشمس
<b>04 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
04.A Mount	BUSHES CRACKED	كرسي
04.B Engine Condition	OIL LEAK & MISFIRING	حالة المحرك
<b>05 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
05.A Gear Box Mount	BUSHES CRACKED	كرسي الجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
05.C Gear Box	OIL LEAK	الجير
<b>06 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
06.A Head Light	OK	الاضاءة الرئيسية
<b>07 Wipers and Arms</b>		<b>المساحات</b>
07.A Wiper Arm & Blade	WORN OUT	ازرع المساحات والشفرات
<b>08 Steering Condition</b>		<b>المقود</b>
08.A Steering Boot	BOOT DAMAGED	ربلة المقود
08.B Tie Rod End	BUSHES CRACKED	مؤخرة الرودادات
08.C Other	STABILIZER LINK BUSHES DRY CRACKED	اخرى
<b>09 Suspension System</b>		<b>ممتص الصدمات</b>
09.A Arms	FRONT BOTH SIDE LOWER ARMS & REAR CONTROL ARMS BUSHES CRACKED	ازرع
<b>10 Engine Cooling System</b>		<b>نظام تبريد المحرك</b>
10.A Radiator Condition	OVER HEAT	حالة المبرد
<b>11 Chassis Condition</b>		<b>الشاسي</b>
11.A Chassis	CHASSIS OILY MUDY VISABLE AREA OK	الشاسيه
<b>12 Seats Condition</b>		<b>المقاعد</b>
12.A Seat Condition	OK	حالة المقاعد
<b>13 Brake Condition</b>		<b>الفرامل</b>
13.A Brake Pedal	SPONGY & BRAKE WEAK	دواسة الفرامل

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من



only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.