



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>19 Jan 2023, 15:08:04</b>
Transaction Number	<b>29623477 (CC10010)</b>	Queue Number	<b>657702</b>



Chassis Number	<b>1N4AL2E96CC133434</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Nissan</b>
Model	<b>Altima</b>
Model Year	<b>2012</b>
Color	<b>Black</b>
Mileage	<b>237586 Km</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>4</b>
Specification	<b>GCC Specification</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
01.A Paint	BODY PORTION REPAIRED , REPAINTED & MINOR DENT ,SCRATCHES,PORION FADED,PORION RUSTY	الصبغ
01.B Bumper	MISALIGN	دعامية
01.C Floor	UNDER FLOOR RUST PROOFED	الارضية
01.D Other	LEFT SIDE QUATER PANEL,WHEEL ARCH REPAIRED	اخرى
01.E Rusty	UNDER BODY PARTS SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.F Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
<b>02 Suspension System</b>		<b>ممتص الصدمات</b>
02.A Other	STABILIZER LINK BOOT CUT	اخرى
02.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
02.C Arms	LOWER ARM BUSH CUT	ازرع
02.D Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
<b>03 Steering Condition</b>		<b>المقود</b>
03.A Steering Oil	OIL LEAK	زيت المقود
03.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
03.C Axle	BOOT CUT	اكسلات

DEFECT	REMARKS	
<b>04 Chassis Condition</b>		<b>الشاصي</b>
04.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه
<b>05 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2019 CRACKED, WORN OUT	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019 CRACKED,	الاطار الخلفي
<b>06 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
06.A Fog light	LEFT SIDE NOT WORKING	كشاف الضباب
06.B Head Light	LEFT SIDE LENS PORTION FADED	الاضاءة الرئيسية
06.C Warning Light	WARNING MESSAGE ON DISPLAY	ضوء تحذير
<b>07 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
07.A Visual Engine Condition	OIL WET	حالة المحرك النظري
07.B Mount	CRACKED	كرسي
07.C Smoke	WHITE SMOKE	دخان
<b>08 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
08.A Visual Gear Box Condition	OK	حالة الجير النظري
08.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
<b>09 Interior Condition</b>		<b>الحاله الداخليه</b>
09.A AC Condition	LOW COOLING	المكيف
09.B Dash Board	CRACKED	لوحة القيادة
09.C Sun Visor	LEFT SIDE MISSING	حاجب الشمس
09.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
<b>10 Seats Condition</b>		<b>المقاعد</b>
10.A Seat Belt	FRONT RIGHT SIDE NOT WORKING PROPERLY,COVER PORTION DAMAGED	حزام الأمان

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.