

Queue Number 2625249

Transaction Date 07 Aug 2026, 12:38:46

Site Name  
840 - Emirates AuctionsTransaction Number  
42943168 (CC10021) (CC10011)

## Vehicle Details

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Chassis Number    | 1GNKRFD4E***** |
| Specification     | Imported       |
| Make              | Chevrolet      |
| Model             | Traverse       |
| Model Year        | 2014           |
| Color             | Silver         |
| Mileage           | 141135 Miles   |
| Fuel Type         | Petrol         |
| Transmission Type |                |
| No. Of Cylinders  | 6              |

## Condition

## Remarks

## الحالة

## 01 Body

## جسم المركبة

|                             |                                                                                     |                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 01.A Fenders                | REAR LEFT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED                                           | مدكار                      |
| 01.B Paint                  | BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,DENTS SCRATCHES,PORTION FADED GETTING RUSTY | الصبغ                      |
| 01.C Rusty                  | UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY                                           | صدأ                        |
| 01.D Floor                  | UNDER FLOOR PORTION DENT                                                            | الارضية                    |
| 01.E Bumper                 | MISALIGN, DAMAGE                                                                    | دعامية                     |
| 01.F Bonnet                 | REPAINTED PORTION REPAIRED,REFITTED                                                 | غطاء المحرك                |
| 01.G Pillars                | RIGHT SIDE ROCKER PANEL COVER PART MISSING                                          | القوائم                    |
| 01.H Trunk                  | REPAINTED PORTION REPAIRED,COMPARTMENT COVER PORTION DAMAGED                        | صندوق                      |
| 01.I Sign of front accident | FRONT BUMPER FRAME FENDER FRAME BULKHEAD RADIATOR SUPPORT REPAIRED                  | وجود مؤشر لحادث في المقدمة |

## 02 Chassis Condition

## الشاسي

|              |                                                  |         |
|--------------|--------------------------------------------------|---------|
| 02.A Chassis | CHASSIS COVERED,FRONT LEFT SIDE END PORTION DENT | الشاسيه |
|--------------|--------------------------------------------------|---------|

## 03 Engine Condition

## المحرك

|                              |                                                                                            |                       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 03.A Engine Visual Condition | REFITTED,MINOR OIL LEAK,PARTS GETTING RUSTY(LOSE OF ACCILERARTING ,IMPROPER RPM DEFAULT. ) | الحالة النظرية للمحرك |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

## 04 Seats Condition

## المقاعد

|                     |                                                |              |
|---------------------|------------------------------------------------|--------------|
| 04.A Seat Condition | COVER PORTION WORN OUT HOLE,SIDE COVER DAMAGED | حالة المقاعد |
|---------------------|------------------------------------------------|--------------|

| Condition                          | Remarks                                                                    | الحالة                 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>05 Transmission Condition</b>   |                                                                            | <b>الجير</b>           |
| 05.A Gear Box Visual Condition     | REFITTED,MINOR OIL LEAK,PARTS GETTING RUSTY,JERKING                        | الحالة النظرية للجير   |
| 05.B Gear Box Mount                | CRACK                                                                      | كرسي الجير             |
| <b>06 Tires and Rims Condition</b> |                                                                            | <b>الاطارات</b>        |
| 06.A Front Tyre                    | BOTH SIDE 2021 CRACK EXPIRED                                               | الاطار الامامي         |
| 06.B Rear Tyre                     | BOTH SIDE 2021 CRACK EXPIRED                                               | الاطار الخلفي          |
| <b>07 Lights</b>                   |                                                                            | <b>الاضاءة</b>         |
| 07.A Head Light                    | LENS FADED,LEFT SIDE DAMAGED                                               | الاضاءة الرئيسية       |
| 07.B Tail Light                    | PORTION CRACK                                                              | الضوء الخلفي           |
| 07.C Warning Light                 | WARNING LIGHT ON DISPLAY                                                   | ضوء تحذير              |
| <b>08 Brake Condition</b>          |                                                                            | <b>الفرامل</b>         |
| 08.A Disc&Drum                     | RUSTY                                                                      | دسك و طنابير الفرامل   |
| <b>09 Suspension System</b>        |                                                                            | <b>ممتص الصدمات</b>    |
| 09.A Arms                          | FRONT LEFT SIDE BUSH CRACK                                                 | ازرع                   |
| <b>10 Steering Condition</b>       |                                                                            | <b>المقود</b>          |
| 10.A Tie Rod End                   | BOOT CUT                                                                   | مؤخرة الرودادات        |
| <b>11 Interior Condition</b>       |                                                                            | <b>الحالة الداخلية</b> |
| 11.A Other                         | CENTER CONSOLE BOX COVER PORTION BROKEN,INTERIOR PARTS GETTING RUSTY       | اخرى                   |
| 11.B Mirror                        | REAR VIEW MIRROR FADED                                                     | المرايا                |
| 11.C AC Condition                  | OK.                                                                        | المكيف                 |
| 11.D Roof Light                    | NOT WORKING                                                                | أنارة السقف            |
| 11.E Power Window Switch And Glass | MAIN SWITCH PANEL LOOSE,RIGHT SIDE BOTH NOT WORKING FROM MAIN SWITCH PANEL | مفتاح النافذه و الزجاج |
| 11.F Sun Visor                     | LEFT SIDE LIGHT NOT WORKING                                                | حاجب الشمس             |
| 11.G Gear Shifting Lever           | WORN OUT                                                                   | ذراع نقل السرعات       |

you can verify the validity of the certificate via the link: [carcheck.ae/certificate](https://carcheck.ae/certificate)



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط [carcheck.ae/certificate](https://carcheck.ae/certificate)

## Terms & Conditions

## الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)

# شهادة فحص المركبة

## Test Certificate

✗ Fail / راسب

استمارة المركبات  
Vehicle Registration



|                   |      |                   |
|-------------------|------|-------------------|
| وقت البدء:        | 9:00 | Start Time:       |
| وقت الانتهاء:     | 9:06 | End Time:         |
| رقم الحارة:       | 01   | Lane:             |
| رقم التذكرة:      | 106  | Token No.:        |
| رقم المحاولة:     | 1    | Attempt No.:      |
| عدد مرات الطباعة: | 1    | Number of Prints: |

|                      |                                  |                            |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------|
| رقم الشهادة:         | 5 TAS 2026 29332914              | Certificate Number:        |
| تاريخ الفحص:         | 21-08-2026                       | Inspection Date:           |
| صلاحية الفحص:        | 19-09-2026                       | Certificate Validity Date: |
| تاريخ طباعة الشهادة: | 21-08-2026                       | Certificate Print Date:    |
| الخدمات:             | Registration Test<br>فحص التسجيل | Services:                  |
| شريك فحص المركبات:   | Tasjeel<br>تسجيل                 | Vehicle Testing Partner:   |
| مركز الفحص:          | Tasjeel Al Aweer<br>تسجيل الموير | Vehicle Testing Centre:    |
| مدة الفحص:           | 6 min 8 sec                      | Total Time Taken:          |
| رقم موعد الفحص:      | --                               | Appointment Reference No.: |

### بيانات المركبة / Vehicle Details

|                       |                                   |                           |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| نقل حيازة:            | 71255270                          | Change possession:        |
| رقم القاعدة:          | 1GNKRFKD4EJ290219                 | Chassis No.:              |
| نوع المركبة:          | CHEVROLET<br>شيفروليه             | Vehicle Type:             |
| تفاصيل النوع:         | TRAVERSE<br>ترافيرس               | Vehicle Model:            |
| فئة المركبة:          | Light Vehicle<br>مركبة خفيفة      | Vehicle Class:            |
| نوع الهيكل:           | STATION<br>استيشن                 | Body Type:                |
| الوقود:               | Benzene<br>بنزين                  | Fuel Type:                |
| اللون:                | Silver<br>فضي                     | Color:                    |
| اتجاه عجلة القيادة:   | --                                | Driving Direction:        |
| الابعاد (أ x ع x ط):  | -- x -- x --                      | Dimensions(H x W x L):    |
| قراءة العداد الحالية: | 227134 Kms /<br>كياومتر           | Current Odometer Reading: |
| بلد الصنع:            | United States<br>الولايات المتحدة | Origin:                   |

|                 |                        |               |
|-----------------|------------------------|---------------|
| ناقل الحركة:    | Automatic<br>أوتوماتيك | Gear Type:    |
| رقم المحرك:     | NIL                    | Engine No.:   |
| عدد المحاور:    | 2                      | Axles No.:    |
| عدد الأبواب:    | 4                      | No. of Doors: |
| الوزن الاجمالي: | 3175 Kgs /<br>كجم      | G. V. W.:     |
| الوزن فارغة:    | 2100 Kgs /<br>كجم      | Empty Weight: |
| سنة التصنيع:    | 2014                   | Model Year:   |
| قوة المحرك:     | 281                    | Horsepower:   |
| عدد الأسطوانات: | 6                      | Cylinders:    |
| عدد المقاعد:    | 8                      | No. of Seats: |



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.  
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.  
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.  
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.  
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالتسجيل الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة  
Test Certificate



نتائج قراءات المعايير / Parameter Readings Results

|                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                               |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي<br>Service brake imbalance on front axle | نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي<br>Service brake imbalance on rear axle | نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد<br>Parking brake imbalance between LHS and RHS | نسبة أول أكسيد الكربون للبترول<br>Vehicle on Petrol CO Reading |
| 10 %                                                                                       | 8 %                                                                                      | 22 %                                                                                                          | 0.02 %                                                         |
| نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول<br>Vehicle on Petrol HC Reading                      |                                                                                          |                                                                                                               |                                                                |
| 25 PPM VOL                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                               |                                                                |

نتائج الفحص / Inspection Findings

| Defects / العيوب                                                                             | المشكلة / Issue                                                                  | خطورة العطل / Severity |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Tire<br>الأطوار<br>Replace all four tyres - expired                                          | Date of manufactured tampered or expired<br>تاريخ الصناعة مزور أو منتهي الصلاحية | Major<br>رئيسي         |
| Pedal<br>الدواسه<br>brake pedal spongy                                                       | Hard/spongy<br>صلبة / إسفنجية                                                    | Major<br>رئيسي         |
| Wiper arms, Blades, Washer<br>اذرع المساحات ، الشفرات ، الوشرات<br>replace both wiper blades | Damaged or bend wiper arm(s) (Major)<br>نراع المساحات مائل أو تالف (بليغ)        | Major<br>رئيسي         |

ملاحظات الفحص / Inspection Remarks:

body minor dent and scratches minor engine oil leak

تفاصيل الدفع / Payment Details

|                                                |                                  |                                             |                                                                      |
|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Inspection Performed by:<br>تمّ الفحص من قبل : | 28152                            | Transaction Number:<br>رقم المعاملة :       | 29332914                                                             |
| Service Name:<br>اسم الخدمة :                  | Registration Test<br>فحص التسجيل | Payment Method:<br>طريقة الدفع :            | VTP Credit Account<br>رقم حساب الشريك                                |
| Attempt No.:<br>رقم المحاولة :                 | 1                                | Total Service Fees:<br>إجمالي رسوم الخدمة : | 170 AED Paid On 21/08/2026<br>170 درهم وتم الدفع في تاريخ 21/08/2026 |
| Parking Slot No.:<br>رقم الموقف :              | --                               | Received by:<br>تم الاستلام من :            | MOSTAFA MAHER ABOUZEID<br>ABDELGABER<br>مصطفى ماهر ابوزيد عبدالجابر  |