

Queue Number

2411695

Transaction Date

25 May 2026, 10:56:28

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

26695690 (CC10006) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number

JN6BE6BS9E*****

Specification

GCC Specification

Make

Nissan

Model

Urvan

Model Year

2014

Color

White

Mileage

740433 Km

Fuel Type

Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders

4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PTOTALY REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENTS & SCRATCHES,PORTION FADED,PORTION RUSTY STICKER	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	REAR LEFT SIDE WHEEL ARCH, QUATER PANEL , RUNNING BOARD REPAIRED	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED	دعامية
01.E Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	OK	الشاسيه
--------------	----	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	RIGHT SIDE BUSH CRACKED	كرسي
03.B Engine Visual Condition	SHAKING, REFITTED, OIL WET, PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	EXTRA COVER PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
---------------------	-----------------------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED, OIL WET, SHAKING, REFITTED, OIL WET, PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	LEFT SIDE DAMAGED, LOOSE	الضوء الخلفي
07.C Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	LEAK, WEAK	ممتص الصدمات
08.B Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع
08.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
08.D Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY, SIGN OF FLOODED	اخرى
10.B AC Condition	NOT COOLING	المكيف
10.C Power Window Switch And Glass	FRONT LEFT SIDE NOT WORKING	مفتاح النافذه و الزجاج
10.D Dash Board	PORTION HOLE	لوحة القيادة
10.E Door Panel	PORTION DAMAGED	لوحة بطانة الباب
10.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

