

Queue Number 2819340

Transaction Date 30 Sep 2026, 16:14:34

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
93117464 (CC10008) (CC10025)

Vehicle Details

Chassis Number 1GNFK13J38*****
 Specification GCC Specification
 Make Chevrolet
 Model Tahoe
 Model Year 2008
 Color Unknown
 Mileage 307977 Km
 Fuel Type Petrol
 Transmission Type
 No. Of Cylinders 8

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body	جسم المركبة
---------	-------------

01.A Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DNT SCRATCHES , PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Bumper	MISALIGN , REAR PORTION DAMAGED	دعامية
01.D Roof	MODIFIED HOLE	السقف
01.E Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.F Trunk	REFITTED , LOGO PANEL LOOSE	صندوق
01.G Vehicle Color	WHITE	لون المركبة

02 Chassis Condition	الشاسي
----------------------	--------

02.A Chassis	CHASSIS FRAME RUSTY ,PORTION MINOR DENT	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN ON FRAME NOT VISIBLE CHECKED ONLY LEFT SIDE STCIKER ,WINDSHIELD	رقم القاعدة

03 Engine Condition	المحرك
---------------------	--------

03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK ,REFITTED	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--------------------	-----------------------

04 Seats Condition	المقاعد
--------------------	---------

04.A Seat Condition	EXTRA COVER PORTION CUT , REAR MISSING	حالة المقاعد
---------------------	--	--------------

05 Transmission Condition	الجير
---------------------------	-------

05.A Gear Box Visual Condition	MINOR OIL LEAK ,REFITTED	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	--------------------------	----------------------

Condition	Remarks	الحالة
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	REAR RIGHT SIDE HUB COVER MISSING	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	LEFT SIDE DAMAGED	الضوء الخلفي
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
08.B Ball Joint	BOOT CRACK	مفصل كروي
08.C Stabilizer Bar And Link Rod	FRONT BUSHES CRACK	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
09.B Tie Rod End	BOOT CRACK	مؤخرة الرودادات
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	CENTER CONSOLE BOX LOCK COVER DAMAGED , INTERIOR PARTS GETTING RUSTY,SIGN OF FLOODED,INTERIOR PARTS BURNED	اخرى
10.B AC Condition	OK	المكيف
10.C Roof Light	FRONT NOT WORKING , LEFT SIDE SWITCH MISSING	أنارة السقف
10.D Power Window Switch And Glass	REAR BOTH SIDE NOT WORKING	مفتاح النافذه و الزجاج
10.E FFloor Matting	REAR MISSING	فرش الأرضيه
10.F Audio	MISSING	صوتيات
10.G Dash Board	DAMAGED	لوحة القيادة
10.H Roof Ceiling	PORTION CUT DAMAGED,FRONT GRAB HANDLE MISSING	بطانه السقف
10.I Sun Visor	LEFT SIDE BRACKET DAMAGED , RIGHT SIDE MISSING	حاجب الشمس
10.J Door Panel	WORN OUT , REAR MISSING	لوحة بطانة الباب
10.K Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها

condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae