

Queue Number

2866291

Transaction Date

14 Oct 2026, 12:55:15

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

42542820 (CC10026) (CC10026)



## Vehicle Details

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Chassis Number    | 5KBRL6861J*****   |
| Specification     | GCC Specification |
| Make              | Honda             |
| Model             | Odyssey           |
| Model Year        | 2018              |
| Color             | White             |
| Mileage           | 227053 Km         |
| Fuel Type         | Petrol            |
| Transmission Type |                   |
| No. Of Cylinders  | 6                 |

## Condition

## Remarks

## الحالة

## 01 Body

## جسم المركبة

|                             |                                                                                                 |                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 01.A Fenders                | FRONT BOTH SIDE & REAR RIGHT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED , FRONT BOTH SIDE REFITTED         | مدكار                      |
| 01.B Paint                  | BODY PORTIO REPAINTED PORTION REPAIRED , MINOR DENT SCRATCHES , PORTION FADED                   | الصبغ                      |
| 01.C Doors                  | BOTH RIGHT SIDE REPAINTED & REAR RIGHT PORTION REPAIRED , REAR LEFT SIDE NOT OPENING , MISALIGN | أبواب                      |
| 01.D Floor                  | UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY                                                                | الارضية                    |
| 01.E Bumper                 | MISALIGN , PORTION SCRATCHES                                                                    | دعامية                     |
| 01.F Bonnet                 | REFITTED                                                                                        | غطاء المحرك                |
| 01.G Sign of front accident | BUMPER FRAME , INNER FENDER FRAME , RADIATOR SUPPORT REPAIRED                                   | وجود مؤشر لحادث في المقدمة |
| 01.H Sign of side accident  | RIGHT SIDE QUARTER PANEL WHEEL ARCH ,SIDE PANEL DOOR REPAIRED .                                 | وجود مؤشر لحادث في الجانب  |

## 02 Chassis Condition

## الشاسي

|              |                                                                                             |         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 02.A Chassis | FRONT LEFT SIDE CHASSIS OUTER SKIRT REPAIRED . CHASSIS COVERED ,CHECKED ONLY VISIBLE AREA . | الشاسيه |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

## 03 Engine Condition

## المحرك

|                              |                                                                |                       |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 03.A Other                   | UPPER COVER MISSING                                            | اخرى                  |
| 03.B Engine Visual Condition | ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED . PARTS GETTING RUSTY | الحالة النظرية للمحرك |

## 04 Seats Condition

## المقاعد

| Condition                               | Remarks                                                                        | الحالة                     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 04.A Seat Condition                     | PORTION WORN OUT                                                               | حالة المقاعد               |
| <b>05 Exhaust System</b>                |                                                                                | <b>نظام العادم</b>         |
| 05.A Modification                       | MUFFLER MINOR DENT                                                             | تعديلات                    |
| <b>06 Transmission Condition</b>        |                                                                                | <b>الجير</b>               |
| 06.A Gear Box Visual Condition          | NOT CHECK . PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF OIL WET                              | الحالة النظرية للجير       |
| 06.B Road Test                          | NOT CHECK                                                                      | فحص علي الطريق             |
| <b>07 Tires and Rims Condition</b>      |                                                                                | <b>الاطارات</b>            |
| 07.A Front Tyre                         | BOTH SIDE 2023                                                                 | الاطار الامامي             |
| 07.B Rear Tyre                          | BOTH SIDE 2023 CRACK                                                           | الاطار الخلفي              |
| 07.C Rims Condition                     | MINOR DENT SCRATCHES                                                           | حالة الجنوط                |
| <b>08 Lights</b>                        |                                                                                | <b>الاضاءة</b>             |
| 08.A Head Light                         | LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK                                               | الاضاءة الرئيسية           |
| 08.B Tail Light                         | SIGN OF SCRATCHES                                                              | الضوء الخلفي               |
| <b>09 Brake Condition</b>               |                                                                                | <b>الفرامل</b>             |
| 09.A Disc&Drum                          | RUSTY                                                                          | دسك و طنابير الفرامل       |
| <b>10 Suspension System</b>             |                                                                                | <b>ممتص الصدمات</b>        |
| 10.A Shock Absorber                     | LEAK ,WEAK .                                                                   | ممتص الصدمات               |
| 10.B Arms                               | BUSHES CRACK                                                                   | ازرع                       |
| <b>11 Interior Condition</b>            |                                                                                | <b>الحالة الداخلية</b>     |
| 11.A Other                              | CENTER CONSOLE PANEL WORN OUT , INTERIOR PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED | اخرى                       |
| 11.B AC Condition                       | NOT CHECK                                                                      | المكيف                     |
| 11.C Power Window Switch And Glass      | PORTION WORN OUT                                                               | مفتاح النافذه و الزجاج     |
| 11.D Floor Matting                      | DIRTY                                                                          | فرش الأرضيه                |
| 11.E Audio                              | LCD CRACK                                                                      | صوتيات                     |
| 11.F Dash Board                         | PORTION WORN OUT                                                               | لوحة القيادة               |
| 11.G Door Panel                         | PORTION WORN OUT                                                               | لوحة بطانة الباب           |
| 11.H Steering Wheel and control buttons | PORTION WORN OUT                                                               | عجلة القيادة وازرار التحكم |
| 11.I Gear Shifting Lever                | CONTROL BUTTON FADED                                                           | ذراع نقل السرعات           |
| <b>12 Engine Cooling System</b>         |                                                                                | <b>نظام تبريد المحرك</b>   |
| 12.A Coolant tank                       | EMPTY                                                                          | خزان التبريد               |

you can verify the validity of the certificate via the link: [carcheck.ae/certificate](http://carcheck.ae/certificate)



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط [carcheck.ae/certificate](http://carcheck.ae/certificate)

## Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)

## الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)