



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>19 Jan 2023, 11:32:01</b>
Transaction Number	<b>40855911 (CC10006)</b>	Queue Number	<b>657709</b>



Chassis Number	<b>3N1BC1CP2CL361481</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Nissan</b>
Model	<b>Versa</b>
Model Year	<b>2012</b>
Color	<b>Silver</b>
Mileage	<b>219574 Miles</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>4</b>
Specification	<b>Imported</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
01.A Paint	BODY PORTION REPAIRED ,REPAINTED ,MINOR DENTS SCRATCHES ,PORTION FADED ,PORTION GETTING RUSTY.	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY .	صدأ
01.C Floor	PORTION DENT .	الارضية
01.D Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.E Other	FRONT BUMPER FRAME ,FENDER FRAME ,BULKHEAD ,RADIATOR SUPPORT ,CROSS MEMBER REPAIRED.	اخرى
01.F Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGED .	دعامية
01.G Bonnet	REFITTED,REPAIRED ,RUSTY FADED.	غطاء المحرك
<b>02 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
02.A Tail Light	CRACKED .	الانارة
02.B Head Light	LENS FADED.	الاضاءة الرئيسية
<b>03 Suspension System</b>		<b>ممتص الصدمات</b>
03.A Shock Absorber	TOP MOUNT CUT ,LEAK ,WEAK.	ممتص الصدمات
03.B Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED .	ازرع
03.C Ball Joint	BOOT CUT .	مفصل كروي

DEFECT	REMARKS	
<b>04 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
04.A Rear Tyre	BOTH SIDE EXPIRED ,DAMAGE .	الاطار الخلفي
04.B Front Tyre	BOTH SIDE 2019 CRACKED .	الاطار الامامي
<b>05 Interior Condition</b>		<b>الحاله الداخليه</b>
05.A Dash Board	DAMAGE .	لوحة القيادة
05.B Power Window Switch	REAR RIGHT SIDE NOT WORKING.	مفتاح النافذه
05.C AC Condition	NO COOLING .	المكيف
05.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
<b>06 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
06.A Mount	CUT.	كرسي
06.B Smoke	WHITE SMOKE.	دخان
06.C Visual Engine Condition	REFITTED ,ABNORMAL NOISY ,OVER HEAT.OIL LEAK.	حالة المحرك النظري
<b>07 Brake Condition</b>		<b>الفرامل</b>
07.A Hand Brake	WEAK.	فرامل اليد
07.B Brake Pedal	SPONGY.	دواسة الفرامل
<b>08 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
08.A Visual Gear Box Condition	REFITTED OIL LEAK .	حالة الجير النظري
08.B Road Test	NOT CHECKED.	فحص علي الطريق
<b>09 Chassis Condition</b>		<b>الشاسي</b>
09.A Chassis	FRONT BOTH SIDE CHASSIS REPAIRED ,BEND .	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.