

Queue Number

2591665

Transaction Date

29 Jul 2026, 15:08:23

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

22724024 (CC10013) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number	2GNAXJEV8K*****
Specification	Imported
Make	Chevrolet
Model	Equinox
Model Year	2019
Color	White
Mileage	172346 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENTS & SCRATCHES, PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS, SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR MUDDY, PORTION DENTS	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN, PORTION DAMAGED	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.G Trunk	PORTION DAMAGED	صندوق
01.H Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , FENDER FRAME ,BULKHEAD ,RADIATOR SUPPORT REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.I Sign of back accident	BACK PANEL DENT	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	REAR RIGHT SIDE EXTENSION END ALIGN RUSTY	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	CRACKED	كرسي
03.B Smoke	BLACK / WHITE	دخان
03.C Engine Visual Condition	MISFIRING , SHAKING , REFITTED,OIL LEAK,PARTS RUSTY , ABNORMAL NOISY	الحالة النظرية للمحرك

04 Exhaust System

نظام العادم

Condition	Remarks	الحالة
04.A Other	DENT LEAK	اخرى
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	JERKING , PARST GETTING RUSTY REFITTED	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص على الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023 WORN OUT	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023 WORN OUT	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Tail Light	LEFT SIDE DAMAGED	الضوء الخلفي
07.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طنايبير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
09.B Other	ALL BUSHES DRY CRACK	اخرى
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY,WATER FLOODED	اخرى
10.B Mirror	BOTH SIDE VIEW MIRROR COVER & GLASS DAMAGED	المرآيا
10.C AC Condition	NOT COOLING	المكيف
10.D Roof Ceiling	PORTION DAMAGED	بطانة السقف
10.E Roof Ceiling	PORTION DAMAGED,LOOSE	بطانة السقف
10.F Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.G Air Bag	DAMAGED	وسائد هوائية
10.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT / BUTTON DAMAGED	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.I Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
11 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
11.A Coolant tank	WATER LEVEL LOW	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها

condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae